




Токарний верстат по дереву з регулюванням MCW12/2

Артикул: 18676

Код виробника: MCD32

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для токарного верстата по дереву з регулюванням MCW12/2



Перелік запасних частин для токарного верстата по дереву з регулюванням MCW12/2

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	Handwheel	Маховик	1
2	Set screw	Гвинт	2
3	6004zz Ball bearing	Підшипник кульковий 6004zz	1
4	Main label	Шильдик	1
5	Head	Головка	1
6	Digital display label	Шильдик дисплея	1
7	Digital display mounting box	Корпус дисплея	1
8	Pan head screw	Гвинт із плоскою головкою	2
9	Digital display	Дисплей	1
10	Thread forming screw	Гвинт	2
11	Back cover	Кришка задня	1
12	Knob	Ручка	1
13	Screw	Гвинт	1
14	Speed label	Шильдик	1
15	6005zz Ball bearing	Підшипник кульковий 6005zz	1
16	Set screw	Гвинт	1
17	Magnet	Магніт	1
18	Magnet seat	Корпус магніту	1
19	Pan head screw	Гвинт із плоскою головкою	1
20	Sensor seat	Корпус датчика	1
21	Hex nut	Гайка шестигранна	1
22	Thread forming screw	Гвинт	2
23	Speed sensor	Датчик швидкості	1
24	Key	Шпонка	1
25	Shaft	Вал	1
26	Face plate	Пластина торцева	1
27	Spur center	Патрон	1
28	Living center	Опора рухома	1
29	Quill	Піноль	1
30	Screw stem	Шток гвинтовий	1
31	Retaining ring	Кільце стопорне	1
32	Tail stock	Бабка задня	1
33	Set screw	Гвинт	1
34	Lock handle	Ручка фіксуюча	1
35	Tail stock locking lever	Важіль фіксації задньої бабки	1
36	Rubber ring	Кільце гумове	1
37	Handle	Ручка	1
38	Handle screw	Гвинт ручки	1
39	Handwheel	Маховик	1
40	Set screw	Гвинт	2
41	Drawbar	Фіксатор основи	1
42	Retaining ring	Кільце стопорне	1
43	Drawbar	Фіксатор основи	1
44	Lock handle	Ручка фіксуюча	1
45	Tool rest base	Основа для інструменту	1
46	Retaining ring	Кільце стопорне	2
47	Tool rest	Основа підставки для інструменту	1
48	Set screw	Гвинт	1
49	Locking lever	Важіль фіксуючий	1
50	Belt	Ремінь	1
51	Shaft pulley	Шків вала	1
52	Set screw	Гвинт	4
53	Lock washer	Шайба стопорна	4
54	Set screw	Гвинт	1
55	Bushing	Втулка	1
56	Knob	Ручка	1
57	Left cover	Кришка ліва	1
58	Screw	Гвинт	2
59	Base	Основа	1
60	Foot	Ніжка	4
61	Set screw	Гвинт	1
62	Motor pulley	Шків двигуна	1
63	Key	Шпонка	1
64	Set screw	Гвинт	4
65	Lock washer	Шайба стопорна	4
66	Motor support plate	Пластина двигуна опорна	1
67	Flat washer	Шайба плоска	1
68	Lock handle	Ручка стопорна	1
69	Flat washer	Шайба плоска	1
70	Lock washer	Шайба стопорна	1
71	Hex head bolt	Болт шестигранний	1
72	Cord clamp	Затискач кабеля	3
73	Pan head screw	Гвинт з плоскою головкою	4
74	Motor	Двигун	1
75	Clamp	Затискач	2
76	Hex nut	Гайка шестигранна	2
77	Power cord for display	Кабель живлення для дисплея	1
78	Pan head screw	Гвинт з плоскою головкою	2
79	Flat washer	Шайба плоска	2
80	Switch box assembly	Блок вимикача	1
80.1	Overload label	Шильдик	1
80.2	Thread forming screw	Гвинт	2
80.3	Cover	Кришка	1
80.4	Thread forming screw	Гвинт	4

80.5	Motor driver	Привід двигуна	1
80.6	PCB BOX	Блок для плати управління	1
80.7	Circuit breaker	Вимикач автоматичний	1
80.8	Inner wire	Кабель внутрішній	4
80.9	Wire connector	З'єднувач кабелю	1
80.10	Inner wire with connector	Кабель внутрішній з роз'ємом	1
80.11	Knob	Ручка-регулятор	1
80.12	Speed adjusting label	Шильдик	1
80.13	Potentiometer	Потенціометр	1
80.14	Switch	Вимикач	1
80.15	Switch cover	Кришка вимикача	1
80.16	Stop paddle	Пластина стопорна	1
81	Pan head screw	Гвинт	4
82	Bushing	Втулка	1
83	End stop plate	Пластина торцева	1
84	Pan head screw	Гвинт	2
85	Bushing mounting plate	Пластина фіксує втулки	1
86	Pan head screw	Гвинт	2
87	Strain relief	Втулка кабеля	1
88	Power cord	Кабель живлення	1
89	Pan head screw	Гвинт	1
90	Lock washer	Шайба стопорна	1
91	Flat washer	Шайба плоска	1
92	Earth terminal	Клема заземлювальна	1
93	Serrated washer	Шайба зубчаста	1
94	3mm Hex wrench	Ключ шестигранний 3 мм	1
95	5mm Hex wrench	Ключ шестигранний 5 мм	1
96	Wrench	Ключ гайовий	1
97	Knockout rod	Стрижень	1
98	Tool holder	Пластина фіксує ключ	1
99	Pan head screw	Гвинт	2
100	Sealing plate	Пластина ущільнювальна	1
101	Cord clamp	Затискач кабеля	1
102	Carbon brush	Щітка вугільна	2
103	Carbon brush cover	Кришка вугільної щітки	2