




Пила торцювальна НМ1046
1800Вт

Артикул: 3554
Оригінальний код виробника: НМ1046
Деталювання: 2026



Перелік запчастин для HM1046

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	HM1046_P1	Screw M5×12	Гвинт M5×12	2
2	HM1046_P2	Washer	Шайба	1
3	HM1046_P3	Left guide	Направляюча ліва	1
4	HM1046_P4	Nut with non-metallic insert M5	Гайка з неметалевою вставкою M5	4
5	HM1046_P5	Left guide	Направляюча ліва	1
6	HM1046_P6	Flat handle M6×35	Ручка плоска M6×35	3
7	HM1046_P7	Deflector	Дефлектор	1
8	HM1046_P8	Screw M6×12	Гвинт M6×12	4
9	HM1046_P9	Flat handle M6×20	Ручка плоска M6×20	2
10	HM1046_P10	Screw M6×30	Гвинт M6×30	4
11	HM1046_P11	Right guide	Направляюча права	1
12	HM1046_P12	Hex screw M5×10	Гвинт шестигранний M5×10	4
13	HM1046_P13	Leg	Ніжка	4
14	HM1046_P14	Hex bolt M8×50	Болт шестигранний M8×50	1
15	HM1046_P15	Base	Основа	1
16	HM1046_P16	Extension	Подовжувач	4
17	HM1046_P17	Right guide	Направляюча права	1
18	HM1046_P18	Washer	Шайба	1
19	HM1046_P19	Hex bolt M6×50	Болт шестигранний M6×50	1
20	HM1046_P20	M6 nut with non-metallic insert	Гайка M6 з неметалевою вставкою	2
21	HM1046_P21	Flat cross-thread screw M6×16,	Гвинт з плоским хрестовим різьбленням M6×16	2
22	HM1046_P22	Spring stopper	Стопор пружинний	1
23	HM1046_P23	Spring plate	Пластина пружинна	1
24	HM1046_P24	Spring	Пружина	1
25	HM1046_P25	Flat cross-thread screw M6×40	Гвинт з плоским хрестовим різьбленням M6×40	1
26	HM1046_P26	Friction pad	Накладка фрикційна	6
27	HM1046_P27	Screw M10×55	Гвинт M10×55	1
28	HM1046_P28	Head angle pin	Штифт кута нахилу головки	1
29	HM1046_P29	Spring crank	Пружина кривошипа	1
30	HM1046_P30	Fixing handle	Фіксує ручка	1
31	HM1046_P31	O-ring Ø5×1.6	Кільце ущільнюєче Ø5×1.6	1
32	HM1046_P32	Disc stop rod	Стопорний шток диска	1
33	HM1046_P33	Rotary table	Стіл поворотний	1
34	HM1046_P34	Large washer ф8×ф24×2	Шайба велика ф8×ф24×2	2
35	HM1046_P35	Nut with non-metallic insert M8	Гайка з неметалевою вставкою M8	1
36	HM1046_P36	Handle ball	Кулька ручки	2
37	HM1046_P37	Washer ф8;	Шайба ф8;	1
38	HM1046_P38	Screw M4×12	Гвинт M4×12	10
39	HM1046_P39	Disc pointer	Вказівник диска	
40	HM1046_P40	Board guide	Направляюча дошки	1
41	HM1046_P41	Screw M5×45	Гвинт M5×45	4
42	HM1046_P42	Screw ST4.2×9.5	Гвинт ST4.2×9.5	10
43	HM1046_P43	Brush holder	Щіткотримач	1
44	HM1046_P44	Carbon brush	Щітка вугільна	1
45	HM1046_P45	Bearing 6200	Підшипник 6200	1
46	HM1046_P46	Stator	Статор	1
47	HM1046_P47	Rotor deflector	Дефлектор якоря	1
48	HM1046_P48	Rotor	Якір	1
49	HM1046_P49	Bearing 6202	Підшипник 6202	1
50	HM1046_P50	Intermediate cover	Кришка проміжна	1
51	HM1046_P51	Housing cover	Кришка корпусу	1
52	HM1046_P52	Brush holder cover	Кришка щіткотримача	1
53	HM1046_P53	Stator housing	Корпус статора	1
54	HM1046_P54	Screw ST4.8×65	Гвинт ST4.8×65	2
55	HM1046_P55	Protective cover cover	Кришка захисного кожуха	1
56	HM1046_P56	Transparent protective cover	Кожух захисний прозорий	1
57	HM1046_P57	Cover washer	Шайба кожуха	2
58	HM1046_P58	Screw	Гвинт	2
59	HM1046_P59	Cover holder	Тримач кожуха	1
60	HM1046_P60	Screw M5×12	Гвинт M5×12	4
61	HM1046_P61	Connecting plate	Пластина з'єднувальна	1
62	HM1046_P62	Spring	Пружина	1
63	HM1046_P63	Cover mounting plate	Пластина кріплення кожуха	1
64	HM1046_P64	Flat washer ф5×10×1	Плоска шайба ф5×10×1	1
65	HM1046_P65	Saw blade screw	Гвинт пильного диска	1
66	HM1046_P66	External pressure disc	Диск зовнішній притискний	1
67	HM1046_P67	Saw blade	Диск пили	1
68	HM1046_P68	Internal pressure disc	Диск внутрішній притискний	1

69	HM1046_P69	Radial ball bearing 6003	Підшипник радіальний кульковий 6003	1
70	HM1046_P70	Shaft output	Вал вихідний	1
71	HM1046_P71	Large gear 30×1.25	Шестерня велика 30×1,25	1
72	HM1046_P72	Shaft retaining ring ф15	Кільце стопорне вала ф15	1
73	HM1046_P73	Bearing 619	Підшипник 619	2
74	HM1046_P74	Dust collector	Пиловідвід	1
75	HM1046_P75	Cover housing	Корпус кришки	1
76	HM1046_P76	Screw M5×12	Гвинт M5×12	4
77	HM1046_P77	Front cover	Кришка передня	1
78	HM1046_P78	Key	Шпонка	1
79	HM1046_P79	Small gear 13×1.25	Шестерня мала 13×1,25	1
80	HM1046_P80	Bearing 6001	Підшипник 6001	1
81	HM1046_P81	Cable	Кабель	1
82	HM1046_P82	Cable bushing	Втулка кабелю	1
83	HM1046_P83	Screw M6×20	Гвинт M6×20	4
84	HM1046_P84	Guide	Направляюча	2
85	HM1046_P85	Drive belt	Ремінь привідний	1
86	HM1046_P86	Belt cover	Кришка ременя	1
87	HM1046_P87	Screw M4×12	Гвинт M4×12	4
88	HM1046_P88	LED lens	Лінза світлодіодна	1
89	HM1046_P89	LED	Світлодіод	1
90	HM1046_P90	Control board	Плата керування	1
91	HM1046_P91	LED cover	Кришка світлодіода	1
92	HM1046_P92	Gear locking spring	Пружина блокування шестерні	1
93	HM1046_P93	Screw M4×10	Гвинт M4×10	1
94	HM1046_P94	Large pulley	Шків великий	1
95	HM1046_P95	Gear locking pin	Штифт блокування шестерні	1
96	HM1046_P96	Retaining ring ф10	Кільце стопорне ф10	1
97	HM1046_P97	Large washer ф6×ф18×1.6	Шайба велика ф6×ф18×1.6	2
98	HM1046_P98	Screw M6×15	Гвинт M6×15	2
99	HM1046_P99	Knurled nut M6	Гайка M6 з накаткою	1
100	HM1046_P100	Rotary handle	Ручка поворотна	1
101	HM1046_P101	Screw M6×30	Гвинт M6×30	3
102	HM1046_P102	M6 nut	Гайка M6	5
103	HM1046_P103	Handle	Ручка	1
104	HM1046_P104	M5×35 screw	Гвинт M5×35	2
105	HM1046_P105	Upper handle	Ручка верхня	1
106	HM1046_P106	Capacitor	Конденсатор	1
107	HM1046_P107	Stand	Стійка	2
108	HM1046_P108	ST4.2×13 screw	Гвинт ST4.2×13	2
109	HM1046_P109	Adapter	Перехідник	1
110	HM1046_P110	Bottom handle	Ручка нижня	1
111	HM1046_P111	Microswitch	Мікроперемикач	1
112	HM1046_P112	Switch cover	Накладка вимикача	1
113	HM1046_P113	Torsion spring	Пружина торсійна	1
114	HM1046_P114	Switch spring	Пружина вимикача	1
115	HM1046_P115	Plate	Пластина	1
116	HM1046_P116	Rivet	Заклепка	1
117	HM1046_P117	Switch	Вимикач	1
118	HM1046_P118	ST6.3×16 self-tapping screw	Саморіз ST6.3×16	1
119	HM1046_P119	Pull rod housing	Корпус стрижнів тягових	1
120	HM1046_P120	M6×35 screw	Гвинт M6×35	1
121	HM1046_P121	Flat washer ф10×20×2	Шайба плоска ф10×20×2	3
122	HM1046_P122	Handle with reverse lock	Ручка зі зворотним блокуванням	1
123	HM1046_P123	M10 nut	Гайка M10	1
124	HM1046_P124	Machine head tilt angle indicator	Індикатор кута нахилу головки машини	1
125	HM1046_P125	Tow rod cap	Заглушка тягового стрижня	2
126	HM1046_P126	Elastic cylindrical pin with straight groove 6×30	Еластичний циліндричний штифт з прямим пазом 6×30	4
127	HM1046_P127	Pull rod	Стрижень тяговий	2
128	HM1046_P128	Bracket	Кронштейн	1
129	HM1046_P129	M6×12 screw	Гвинт M6×12	2
130	HM1046_P130	Torsion spring retainer	Фіксатор торсійної пружини	1
131	HM1046_P131	Crank deflector	Дефлектор кривошипа	2
132	HM1046_P132	Buffer gasket	Прокладка буферна	2
133	HM1046_P133	Bush 40×35	Втулка 40×35	4
134	HM1046_P134	Self-locking pin	Штифт самоблокуючий	1
135	HM1046_P135	Cross pin	Штифт поперечний	1
136	HM1046_P136	Torsion spring bushing	втулка торсійної пружини	2
137	HM1046_P137	Torsion spring	Торсійна пружина	1
138	HM1046_P138	Set screw M6×40	Гвинт установчий M6×40	1