




Верстат свердильний ZJ4116

Артикул: 18685

Код виробника: ZJ4116

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для верстата свердильного ZJ4116



Перелік запасних частин для верстата свердильного ZJ4116

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	V-belt	Ремінь клиновий	1
2	Motor pulley	Шків двигуна	1
3	Screw	Гвинт	1
4-1	Nut	Гайка	1
4-2	Flat washer	Шайба плоска	1
4-3	Micro switch key	Ключ для мікровимикача	1
4-4	Flat washer	Шайба плоска	1
4-5	Pan head screw	Гвинт з плоскою головкою	1
4-6	Cord	Кабель	1
4-7	Pan head screw	Гвинт з плоскою головкою	2
4-8	Flat washer	Шайба плоска	2
4-9	Micro switch assembly	Мікровимикач в зборі	1
4-10	Flat washer	Шайба плоска	2
4-11	Lock washer	Шайба стопорна	2
4-12	Hex nut	Гайка шестигранна	2
5	Ball bearing	Підшипник кульковий	2
6	Idle pulley	Шків	1
7	Crank shaft	Колінвал	1
8	Belt house	Корпус ремня	1
9	Rivet	Заклепка	1
10	Logo label	Наклейка з логотипом	1
11	Speed label	Шильдик	1
12	Screw	Гвинт	4
13	Flat washer	Шайба плоска	4
14	Rubber bushing	Втулка гумова	2
15	Spindle pulley	Шків шпинделя	1
16	V-belt	Ремінь клиновий	1
17	Nut	Гайка	1
18	Sleeve	Втулка	1
19	Ball bearing	Підшипник кульковий	1
20	Spacer	Прокладка	1
21	Ball bearing	Підшипник кульковий	1
22	Hex nut	Гайка шестигранна	3
23	Lock washer	Шайба стопорна	3
24	Flat washer	Шайба плоска	3
25	Cord clamp	Затискач кабеля	3
26	Rubber washer	Шайба гумова	4
27	Flat washer	Шайба плоска	3
28	Pan head screw	Гвинт з плоскою головкою	3
29	Wing screw	Гвинт барашковий	2
30	Belt tension handle	Ручка натягу ремня	1
31	Retaining ring	Кільце стопорне	1
32	Set screw	Гвинт	2
33	Set screw	Гвинт	2
34	Spring pin	Штифт пружинний	1
35	Head	Станина	1
36	Pin	Штифт	1
37	Rivet	Заклепка	1
38	Pointer	Вказівник	1
39	Label	Шильдик	1
40	Pan head screw	Гвинт з плоскою головкою	2
41	Serrated washer	Шайба зубчаста	1
42	Lock washer	Шайба стопорна	1
43	Pan head screw	Гвинт з плоскою головкою	1
44	Set screw	Гвинт	1
45	Hex nut	Гайка шестигранна	1
46	Spring	Пружина	1
47	Spring house	Корпус пружини	1
48	Hex nut	Гайка шестигранна	2
49	Switch box	Блок вимикача	1
50	Switch	Вимикач	1
51	Thread forming screw	Гвинт	2
52	Chuck guard	Захист патрона	1
53	Rubber washer	Шайба гумова	1
54	Retaining ring	Кільце стопорне	1
55	Ball bearing	Підшипник кульковий	1
56	Quill	Піноль	1
57	Chuck removing tool	Інструмент для зняття патрона	1
58	Ball bearing	Підшипник кульковий	1
59	Spindle	Шпиндель	1
60	Arbor	Оправка	1
61	Chuck with key	Патрон з ключем	1
62	Hex head bolt	Болт	1
63	Lock washer	Шайба стопорна	1
64	Lock handle	Ручка фіксуєча	1
65	Table support	Опора столу	1
66	Angle pointer	Вказівник кутовий	1
67	Rivet	Заклепка	2
68	Table	Стіл	1
69	Angle scale	Шкала кутова	1
70	Rivet	Заклепка	2
71	Lock handle	Ручка фіксуєча	1
72	Worm shaft	Вал черв'ячний	1
73	Column collar	Хомут стійки	1
74	Set screw	Гвинт	1

75	Table support bracket	Кронштейн опори столу	1
76	Retaining ring	Кільце стопорне	1
77	Worm	Черв'як	1
78	Shaft	Вал	1
79	Screw	Гвинт	1
80	Table adjusting handle	Ручка регулювання столу	1
81	Rack	Рейка	1
82	Column	Стілка	1
83	Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою	4
84	Column support	Опора стійки	1
85	Base	Основа	1
86	Handle cap	Ковпачок ручки	3
87	Feed handle	Ручка подачі	3
88	Hub	Фіксатор	1
89	Gear shaft	Вал-шестерня	1
90	Spring pin	Штифт пружинний	1
91	Rivet	Заклепка	2
92	Depth scale	Шкала глибини	1
93	Wing screw	Гвинт барашковий	1
94	Depth stop ring	Кільце обмежувача глибини	1
95	Shaft	Вал	1
96	Crank plate	Пластина	1
97	Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою	1
98	Sliding shaft	Вал рухомий	1
99	Sliding shaft	Вал рухомий	1
100	Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою	4
101	Flat washer	Шайба плоска	4
102	Motor support plate	Пластина двигуна опорна	1
103	Flat washer	Шайба плоска	4
104	Lock washer	Шайба стопорна	2
105	Hex nut	Гайка шестигранна	2
106	Hex nut	Гайка шестигранна	4
107	Flat washer	Шайба плоска	4
108	Motor	Двигун	1
109	Power cord	Кабель живлення	1
110	Hex wrench	Ключ шестигранний	3