


Деталювання-схема запасних частин для верстата свердильного VLK-1016T1



Перелік запасних частин для верстата свердлильного VLK-1016T1

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	Base	Основа	1
2	Column seat	Кріплення стійки	
3	Washer 8mm	Шайба 8мм	1
4	Screw M8x25	Гвинт M8x25	1
5	Column	Стійка	
6	Rack	Стійка	1
7	Column ring	Кільце стійки	1
8	Bolt M8x10	Болт M8x10	1
9	Support	Опора	1
10	Rocker	Важіль	1
11	Screw M5x10	Гвинт M5x10	1
12	Bolt	Болт	1
13	Clamp handle	Затискна ручка	
14	Gear	Шестерня	1
15	Turbi- nation pole	Кріплення	1
16	Work table	Робочий стіл	1
17	Washer 12mm	Шайба 12мм	1
18	Screw M12x25	Гвинт M12x25	1
19	Knob cover	Кришка ручки	1
20	Lever	Важіль	1
21	Knob seat	Корпус ручки	1
22	Pin	Штифт	1
23	Dial	Циферблат	1
24	Gear axis	Вісь шестерні	1
25	Rivet	Заклепка	1
26	Pointer	Вказівник	1
27	Box	Корпус	1
28	Bolt M8x16	Болт M8x16	1
29	Nut	Гайка	1
30	Tension spring	Пружина натяжна	1
31	Spring cover	Кришка пружини	1
32	Nut M12	Гайка M12	1
33	Bolt M8x6	Болт M8x6	1
34	Tight knob	Ручка для затягування	1
35	Adjust knob	Регулювальна ручка	1
36	Motor pole A	Кріплення двигуна А	1
37	Screw M8x16	Гвинт M8x16	1
38	Washer 8mm	Шайба 8 мм	1
39	Motor bottom board	Нижнє кріплення двигуна	1
40	Motor	Двигун	1
41	Washer 8mm	Шайба 8мм	1
42	Spring washer 8mm	Шайба пружинна 8мм	1
43	Nut M8	Гайка M8	1
44	Nut M8	Гайка M8	1
45	Washer 8mm	Шайба 8мм	1
46	Plug	Кабель живлення	1
47	Motor pole B	Кріплення двигуна В	1
48	Nut M6	Гайка M6	1
49	Rubber ring	Гумове кільце	1
50	Washer 6mm	Шайба 6 мм	1
51	Bolt M6x8	Болт M6x8	1
52	Bolt M5x22	Болт M5x22	1
53	Belt ring for motor	Кільце ремня для двигуна	1

54	Bolt M6x16	Болт М6х16	1
55	Switch housing	Корпус вимикача	1
56	Press wire block	Пластини притискна кабеля	1
57	Big protect wire ring	Кільце захисне велике кабеля	1
58	Bolt M5x8	Болт М5х8	1
59	Pulley cover	Кришка шків	1
60	Press wire block	Пластина притискна кабеля	1
61	Belt	Ремінь	1
62	Nut	Гайка	1
63	Spindle pulley	Шків шпинделя	1
64	Square shaft cover	Вал шпинделя	1
65	Ring for hole	Кільце стопорне	1
66	Bearing	Підшипник	1
67	Ring for bearing	Кільце підшипника	1
68	Bearing	Підшипник	1
69	Ring for hole	Кільце стопорне	1
70	Ring for shaft	Кільце для вала	1
71	Ball for bearing	Кулька для підшипника	1
72	Rubber ring	Кільце гумове	1
73	Spindle	Шпиндель	1
74	Drill drift	Клин	1
75	Bearing	Підшипник	1
76	Spindle	Шпиндель	1
77	Arbor	Вал	1
78	Clamp	Затискач	1
79	Safe guard	Захисний кожух	1
80	V Belt (only for 12 speed)	Ремінь клиновий (тільки для 12-швидкісного)	1
81	Bearing, 15mm (only for 12 speed)	Підшипник, 15мм (тільки для 12-швидкісного)	1
82	Pulley, Centre (only for 12 speed)	Шків, центральний (тільки для 12-швидкісного)	1
83	Pivot, Idler (only for 12 speed)	Шарнір, натяжний (тільки для 12-швидкісних)	1