




Фрезер R67/2200VS

Артикул: 3035

Код виробника: R67/2200VS

Деталювання 2024р.



ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН R67/2200VS

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	К-сть
1	R67/2200VS_P1 (7001-580001)	Rotor	Якір	1
3	R67/2200VS_P3 (7002-580001)	stator	Статор	1
4	R67/2200VS_P4 (7068-580001)	Speed controller	Регулятор швидкості	1
11	R67/2200VS_P11 (7065-580001)	Magnetic ring	Кільце магнітне	1
12	R67/2200VS_P12 (DB-600502)	Bearing	Підшипник 6005ZZ	1
13	R67/2200VS_P13 (DB-620103)	Bearing	Підшипник 6201ZZ	1
14	R67/2200VS_P14 (7003-58000102)	switch	Перемикач 16A (12A), 250VAC, 5EA.	1
15	R67/2200VS_P15 (7007-580001)	power cable	Кабель живлення 3,15 м	1
16	R67/2200VS_P16 (7012-580001)	Carbon brush holder	Щіткотримач	2
17	R67/2200VS_P17 (7017-580001)	Carbon brush plate yellow	Клема	2
18	R67/2200VS_P18 (7011-580001)	Carbon brush	Щітка вугільна 6*16*21	2
20	R67/2200VS_P20 (7039-580001)	Carbon brush holder	Кронштейн статора	1
21	R67/2200VS_P21 (7004-58000110)	Housing	Корпус Статора	1
23	R67/2200VS_P23 (7104-58000102)	Upper cover	Кришка верхня	1
24	R67/2200VS_P24 (7036-58000102)	Left handle	Ручка ліва внутрішня частина	1
25	R67/2200VS_P25 (7036-58000202)	Right handle	Ручка права внутрішня частина	1
26	R67/2200VS_P26 (7103-58000202)	Left soft grip	Ручка ліва зовнішня частина	1
27	R67/2200VS_P27 (7103-58000302)	Right soft grip	Ручка права зовнішня частина	1
28	R67/2200VS_P28 (7143-58000102)	Windshield	Дифузор	1
29	R67/2200VS_P29 (7006-580001)	Power cord sheath	Втулка кабельна	1
30	R67/2200VS_P30 (7036-58000302)	Depth adjustment handle	Ручка регулювання глибини	1
35	R67/2200VS_P35 (7OR-06)	O ring	Кільце ущільнююче D5,2*1,9	1
36	R67/2200VS_P36 (7098-58000302)	Depth gauge fine adjustment dial	Втулка ручки точного регулювання глибини	1
37	R67/2200VS_P37 (7058-58000202)	Depth gauge adjustment knob	Ручка регулювання глибини	1
38	R67/2200VS_P38 (7058-58000302)	Depth gauge fine adjustment button	Ручка точного регулювання глибини	1
39	R67/2200VS_P39 (7040-58000102)	Bottom plate	Плита нижня	1
41	R67/2200VS_P41 (7104-58000201)	Vacuum hood	Адаптер для видалення пилу	1
42	R67/2200VS_P42 (7040-58000201)	Fenders	Кришка	1
43	R67/2200VS_P43 (7OR-13)	O ring	Кільце ущільнююче D13*2	1
44	R67/2200VS_P44 (7018-200001)	pressure plate	Пластина прижимна	1
45	R67/2200VS_P45 (7008-580001)	capacitance	Конденсатор 0.33 мкФ	1
46	R67/2200VS_P46 (7014-580001)	Base components	Основа	1
59	R67/2200VS_P59 (7014-580003)	Tie rod assembly	Шпилька в зборі	1
63	R67/2200VS_P63 (7CE-08)	E type ring	Кільце ущільнююче D8	1
64	R67/2200VS_P64 (7OR-08)	O type rubber ring	Кільце ущільнююче D8*2	2
65	R67/2200VS_P65 (7014-58000425)	Bracket assembly	Кронштейн в зборі	1
71	R67/2200VS_P71 (7CB-26)	Circlip for shaft	Кільце стопорне D26	1
73	R67/2200VS_P73 (7103-58000225)	Bearing end cover	Кришка підшипника торцева	1

77	R67/2200VS_P77 (7071-580001)	Output shaft locking pin	Штифт	1
78	R67/2200VS_P78 (7058-580004)	Lock button	Кнопка блокування	1
79	R67/2200VS_P79 (7017-580002)	Lock pin spring 1	Пружина стопорного штифта 1	1
80	R67/2200VS_P80 (7017-580003)	Lock pin spring 2	Пружина стопорного штифта 2	1
81	R67/2200VS_P81 (7SBAM03-08Z)	Mechanical screw	Гвинт М3*8	1
82	R67/2200VS_P82 (7WFZ-3*7*0.5)	Flat Washers	Шайба D3*7*0.5	1
83	R67/2200VS_P83 (7112-58000125)	Lock the trigger	Стопор вимикача	1
87	R67/2200VS_P87 (7086-58000125)	Depth lock wrench	Ручка	1
90	R67/2200VS_P90 (7014-580006)	Deep lock bolt assembly	Болт фіксації глибини	1
93	R67/2200VS_P93 (7017-580004)	Torsion spring	Пружина	1
94	R67/2200VS_P94 (7SBAM05-16Z)	Mechanical screw	Гвинт М5*16	1
95	R67/2200VS_P95 (7WEZ-05)	self-locking washer	Шайба стопорна подвійна DIN25201	1
96	R67/2200VS_P96 (7047-58000225)	Limit seat	Гвинт кріплення адаптера	1
100	R67/2200VS_P100 (7SKCM04-14B)	Mechanical screw	Гвинт М4*14	3
101	R67/2200VS_P101 (7010-580001)	Inner wire	Провід	2
102	R67/2200VS_P102 (7014-580007)	Depth adjustment sleeve assembly	Втулка	1
105	R67/2200VS_P105 (7143-580002)	Wool seal	Кільце ущільнююче 20*14*1	1
106	R67/2200VS_P106 (7014-580008)	Depth gauge (component)	Лінійка глибини	1
111	R67/2200VS_P111 (7074-580002)	Depth gauge bolt	Болт глибиноміра	1
112	R67/2200VS_P112 (7074-580003)	Wing screw	Гвинт (барашек) фіксації М6 * 36	1
113	R67/2200VS_P113 (7017-580005)	spring	Пружина	1
114	R67/2200VS_P114 (7041-580003)	Depth gauge lock nut	Гайка стопорна	1
115	R67/2200VS_P115 (7106-580002)	Depth gauge locking block	Втулка стопорної гайки	1
116	R67/2200VS_P116 (7WFZ-8*17*1)	flat washer	Шайба 8*17*1	1
117	R67/2200VS_P117 (7045-580001)	Terminals	Клема 20А	2
118	R67/2200VS_P118 (7014-580010-08)	8#Clamp nut assembly	Гайка 8	1
121	R67/2200VS_P121 (7014-580010-12)	12#Clamp nut assembly	Цанга 12	1
124	R67/2200VS_P124 (7040-580003)	Bearing pressure plate	Пластина нажимна підшипника	1
125	R67/2200VS_P125 (7064-580005)	Bearing bush	Втулка підшипника	1
126	R67/2200VS_P126 (7OR-31)	O type rubber ring	Кільце ущільнююче D31*2,5	1
127	R67/2200VS_P127 (7017-580006)	spring	Пружина	1
128	R67/2200VS_P128 (7017-580007)	spring	Пружина	1
129	R67/2200VS_P129 (7017-580008)	spring	Пружина	2
130	R67/2200VS_P130 (7040-580004)	Pressure plate	Пластина прижимна	1
131	R67/2200VS_P131 (7072-580002)	Fixed insert	Фіксатор	1
132	R67/2200VS_P132 (7049-580001)	wrench	Ключ	1
133	R67/2200VS_P133 (7198-580001)	Φ25.4	Фланець D25.4	1
134	R67/2200VS_P134 (7SKCM05-30B)	Mechanical screw	Гвинт шестигранний	1
135	R67/2200VS_P135 (7014-580013)	Linear guide assembly	Лінійна в зборі	1
145	R67/2200VS_P145 (7SBAM04-16Z)	Mechanical screw	Гвинт М4*16	1
146	R67/2200VS_P146 (7WFZ-4*9*1)	Flat Washers	Шайба 4*9*0,8	3

147	R67/2200VS_P147 (7SKCM04-14B)	Mechanical screw	Гвинт М4*14	3
148	R67/2200VS_P148 (7SCAM04-8Z)	Mechanical screw	Гвинт М4*8	2
149	R67/2200VS_P149 (7SBCM06-10Z)	Mechanical screw	Гвинт М6*10	6
150	R67/2200VS_P150 (7WFZ-6*18*1.6)	Flat Washers	Шайба 6*19*1,6	1
151	R67/2200VS_P151 (7SBAM05-12Z)	Mechanical screw	Гвинт М5*12	4
152	R67/2200VS_P152 (7SBAB04-70B)	self-tapping screw	Саморіз ST4*70	2
153	R67/2200VS_P153 (7SBAB05-80B)	self-tapping screw	Саморіз ST5*80	2
154	R67/2200VS_P154 (7SBAB04-55B)	Cross pan head tapping screws	Гвинти ST4*55	4
155	R67/2200VS_P155 (7SBAB04-25B)	Cross pan head tapping screws	Гвинти ST4*55	4
156	R67/2200VS_P156 (7SBAB04-16B)	Cross pan head tapping screws	Гвинти ST4*16	8
157	R67/2200VS_P157 (7SBAB04-12B)	Cross pan head tapping screws	Гвинти ST4*12	2
158	R67/2200VS_P158 (7SBAB03-08Z)	self-tapping screw	Саморіз ST3*8	4
159	R67/2200VS_P159 (7CB-15)	circlip for shaft	Кільце стопорне D15	1
160	R67/2200VS_P160 (7074-580004)	Wing screw	Гайка (барашек) фіксуєча М6*16	3
161	R67/2200VS_P161 (7GZ-5.5)	Steel ball	Кулька D5,5	2
162	R67/2200VS_P162 (7058-580005-02)	Depth adjustment knob	Ручка регулювання глибини	1
167	R67/2200VS_P167 (7WFZ-5*9*1)	Flat Washers	Шайба 5*9*1	3
168	R67/2200VS_P168 (7037-580001)	reducing sleeve	Фланець D68*40*7,3	1
169	R67/2200VS_P169 (7198-580002)	Φ30	Втулка D30	1
170	R67/2200VS_P170 (7041-580005)	Flat Washers	Шайба M36*1.5	1
171	R67/2200VS_P171 (7040-580007)	Inverted plate	Пластина поворотна	1
172	R67/2200VS_P172 (7SBAM06-12Z)	self-tapping screw	Саморіз М6 * 12	1