




Гвинтокрут акумуляторний ударний DS-1020

Артикул: 1235

Код виробника: DS-1020

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для гвинтокрута акумуляторного ударного DS-1020



Перелік запасних частин для гвинтокрута акумуляторного ударного DS-1020

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	DS-1020P01	Decorate Cover	Частина корпусу	1
2	DS-1020P02	Decorate Cover	Корпус передній	1
3	DS-1020P03	Circlips For Shaft	Кільце стопорне валу	1
4	DS-1020P04	Washer	Шайба	1
5	DS-1020P05	Spring	Пружина	1
6	DS-1020P06	Retainer	Фіксатор	1
7	DS-1020P07	O-Ring	Кільце ущільнювальне	1
8	DS-1020P08	Bush	Втулка	1
9	DS-1020P09	Washer	Шайба	1
10	DS-1020T10	Steel Ball (2pcs)	Куля металева (комплект 2 шт)	1 к-т
11	DS-1020P11	Spindle	Шпindel	1
12	DS-1020T12	Steel Ball (2pcs)	Куля металева (комплект 2 шт)	1 к-т
13	DS-1020P13	Impact Block	Ударний блок	1
14	DS-1020T14	Steel Ball (28pcs)	Куля металева (комплект 28 шт)	1 к-т
15	DS-1020P15	Washer	Шайба	1
16	DS-1020P16	Spring	Пружина	1
17	DS-1022P17	Washer	Шайба	1
18	DS-1020P18	Rubber Ring	Кільце гумове (сальник)	1
19	DS-1020P19	Spindle	Шпindel	1
20	DS-1020T20	Planet Gear (2pcs)	Шестерня планетарна (комплект 2 шт)	1 к-т
21	DS-1020T21	Torque Pinion (2pcs)	Вал шестерні (комплект 2 шт)	1 к-т
22	DS-1020P22	Washer	Шайба	1
23	DS-1020P23	Ring Gear	Кільце-шестерня	1
24	DS-1020P24	Ball Bearing	Підшипник кульковий	1
25	DS-1020T25	Screw (2pcs)	Гвинт (комплект 2 шт)	1 к-т
26	DS-1020T26	Spring Washer (2pcs)	Шайба пружинна (комплект 2 шт)	1 к-т
27	DS-1020P27	Gear Case	Корпус редуктора	1
28	DS-1020P28	Rubber RinQ	Кільце гумове	1
29	DS-1020P29	Motor Ass'y	Двигун в зборі	1
30	DS-1020P30	LED Cover	Кришка підсвітки	1
31	DS-1020P31	F/R Button	Перемикач на пряму обертання	1
32	DS-1020P32	Left Housing Ass'y	Корпус лівий в зборі	1
33	DS-1020P33	Handle Hoop C	Фіксатор	1
34	DS-1020P34	Electric Ass'y PCB	Вимикач з електронним блоком	1
35	DB-1020	Power Pack	Акумулятор	1
36	DS-1020P36	Right Housing Ass'y	Корпус правий в зборі	1
37	DS-1020T37	Tapping Screw (7pcs)	Гвинт (комплект 7 шт)	1 к-т
38	DS-1020T38	Tapping Screw (3pcs)	Гвинт (комплект 3 шт)	1 к-т
39	DS-1020K01	Spindle Ass'y (03.04.05.06.10.11)	Шпindel в зборі (поз.03.04.05.06.10.11)	1 к-т
40	DS-1020K02	Impact Block Ass'y (12.13.14.15.16.17.18.19.20.21)	Ударний блок у зборі (поз.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21)	1 к-т
41	DS-1020K03	Gear Case Ass'y (24 25.26.27.28)	Корпус шестерні в зборі (поз.24 25.26.27.28)	1 к-т