




Верстат свердильний з електромагнітним тримачем MCD32

Артикул: 18674

Код виробника: MCD32

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для верстата свердильного з електромагнітним тримачем MCD32



**Перелік запасних частин для верстата свердильного з електромагнітним тримачем
MCD32**

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	Handle cover	Накладка ручки	3
2	Feed handle	Ручка	3
3	Hub	Частина ручки	1
4	O ring	Кільце ущільнювальне	1
5	Scale ring	Кільце шкали	1
6	Bushing	Втулка	1
7	Spring pin	Штифт пружинний	1
8	Gear shaft	Вал-шестерня	1
9	Hex nut	Гайка шестигранна	3
10	Set screw	Гвинт	3
11	Hex nut	Гайка шестигранна	1
12	Body	Корпус	1
13	Lock washer	Шайба стопорна	1
14	Hose holder	Тримач шланга	2
15	Hose	Шланг	1
16	Hose clamp	Хомут для шланга	1
17	Retaining washer	Шайба стопорна	2
18	Pan head screw	Гвинт	1
19	Flat washer	Шайба плоска	1
20	Serrated washer	Шайба зубчаста	1
21	Pan head screw	Гвинт	1
22	Knob	Ручка	1
25	Socket head screw	Гвинт	2
26	Support plate	Пластина опорна	1
27	Kettle	Бак для охолоджувальної рідини	1
28	Valve	Клапан	1
29	Hose	Шланг	1
30	Hose fitting	Фітинг шланга	1
31	Strain relief	Знімний елемент для зняття натягу	1
32	Flat washer	Шайба плоска	1
33	Retaining ring	Кільце стопорне	1
34	Shaft support	Опора вала	1
35	Socket head screw	Гвинт	3
36	Power cord	Кабель живлення	1
37	Control panel	Панель керування	1
38	Indicator light	Лампочка індикаторна	1
39	Circuit breaker	Вимикач автоматичний	1
40	Switch for motor	Вимикач двигуна	1
41	Switch for electromagnet	Вимикач електромагніту	1
42	Pan head screw	Гвинт	4
43	Flat washer	Шайба плоска	4
44	Thread forming screw	Різьбонарізний гвинт	1
45	Rectifier	Випрямляч	1
46	Thread forming screw	Гвинт	2
47	Terminal	Клема	1
48	Inner wire	Кабель внутрішній	2
49	Inner wire	Кабель внутрішній	1
50	Inner wire	Кабель внутрішній	1
51	Protection sleeve	Втулка захисна	1
52	Switch box	Блок вимикача	1
53	Thread forming screw	Гвинт	4
54	Strain relief	Зняття натягу	1
55	Strain relief	Зняття натягу	2
56	Protection bar	Ручка	2
57	Hex nut	Гайка шестигранна	4
58	Electromagnet	Електромагніт	1
59	Socket head screw	Гвинт з внутрішнім головним отвором	4
59.1	Lock washer	Шайба стопорна	4
60	Left guide	Напрямна ліва	1
61	Socket head screw	Гвинт з внутрішнім головним отвором	6
62	Rack	Рейка зубчаста	1
63	Sliding block	Блок пересувний	1
64	Right guide	Напрямна права	1
65	Pan head screw	Гвинт з плоскою головкою	2
66	Flat washer	Шайба плоска	2
67	Motor	Двигун	1
68	Socket head screw	Гвинт	3
69	Ball bearing	Підшипник кульковий	1
70	48T Gear	Шестерня 48Т-зубчаста	1
71	Key	Шпонка	1
72	Lock nut	Гайка стопорна	1
73	10T Pinion	Шестерня 10Т-зубчаста	1
74	Socket head screw	Гвинт з внутрішнім головним отвором	4
75	Ball bearing	Підшипник кульковий	1
76	58T Gear	Шестерня 58Т-зубчаста	1
77	Key	Шпонка	2
78	Ball bearing	Підшипник кульковий	1
79	Gear box	Редуктор	1
80	Bushing	Втулка	1
81	Oil seal	Сальник	1
82	Coolant house	Корпус охолоджувальної рідини	1
83	Oil seal	Сальник	1
84	Spacer washer	Шайба розпірна	1
85	Socket head screw	Гвинт з внутрішнім головним отвором	4

86	Socket head screw	Гвинт з головкою під ключ	1
87	Thrust bearing	Підшипник опорний	1
88	Bushing	Втулка	1
89	Ball bearing	Підшипник кульковий	1
90	Spindle	Шпиндель	1
91	Set screw	Гвинт	2
92	Spring	Пружина	1
93	Sliding pin	Штифт	1
94	Limited collar	Хомут обмежувальний	1
95	Retaining ring	Кільце стопорне	1
96	Core drill	Свердло корончасте	1
97	Arbor	Оправка	1
98	Chuck	Патрон	1