




Дриль алмазна ручна з мікроударом у кейсі OND-916PD-G

Артикул: 37422

Код виробника: OND-916PD-G

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин дрилі OND-916PD-G



Перелік запасних частин для OND-916PD-G

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	O-ring	Кільце ущільнювальне 52*1.2	1
2	Inner ring	Кільце внутрішнє	1
3	O-ring	Кільце ущільнювальне 34*1.2	1
4	Washer	Шайба 32*52*1	1
5	Outer ring	Кільце зовнішнє	1
6	Cylindrical pin	Штифт циліндричний 4*12	2
7	O-ring	Кільце ущільнювальне 34*1.2	1
8	Spinle	Шпindel	1
9	Cylindrical pin	Штифт циліндричний 4*20	1
10	Oil seal	Сальник 40*52*8	2
11	Hydrosphere	Гідроблок	1
12	O-ring	Кільце ущільнювальне 45*2.65	1
13	Retaining ring	Кільце стопорне d52	1
14	Oil seal	Сальник 30*47*5	1
15	Bearing 6005	Підшипник 6005	1
16	Retaining ring	Кільце стопорне d42	1
17	Oil seal	Сальник 30*42*5	1
18	Hammer part	Частина ударного механізму	1
19	Square pin 4*8	Штифт квадратний 4*8	1
20	Hammer part	Частина ударного механізму	1
21	Screw M5*85	Гвинт M5*85	4
22	Gear box	Корпус редуктора	1
23	Pin	Штифт	1
24	Screw M5*8	Гвинт M5*8	1
25	Ball bearing 6003	Підшипник кульковий 6003	1
26	Ball bearing 6003	Підшипник кульковий 6003	1
27	Outer ring	Кільце стопорне d35	1
28	Gear	Шестерня	1
29	Square pin	Штифт квадратний 4*12	1
30	Level	Рівень	1
31	Middle cover	Корпус середній	1
32	O-ring	Кільце ущільнювальне 32*2	1
33	Ball bearing 608	Підшипник кульковий 608	1
34	Nut M12*1	Гайка M12*1	1
35	Gear	Шестерня	1
36	Washer	Шайба	2
37	Spline washer	Шайба шліцева	2
38	Spring pad	Прокладка пружинна	1
39	Gear shaft	Вал-шестерня	1
40	Ball bearing 6000	Підшипник кульковий 6000	1
41	Green rivets	Заклепка зелена	1
42	O-ring	Кільце ущільнювальне 13*2	3
43	Switch shaft	Вал вимикача	1
44	Red rivets	Заклепка червона	1
45	Washer	Шайба	1
46	Ball bearing 6001	Підшипник кульковий 6001	1
47	Rotor 50*60	Ротор 50*60	1
48	Ball bearing 608	Підшипник кульковий 608	1
49	Screw M5*40	Гвинт M5*40	4
50	Screw M4*75	Гвинт M4*75	2
51	Washer M4	Шайба M4	2

52	Stator	Статор	1
53	Switch	Вимикач	1
54	Screw M4*14	Гвинт M4*14	2
55	Over load protection	Захист від перевантаження	1
56	Stator shell	Корпус статора	1
57	Screw M4*12	Гвинт M4*12	4
58	Washer M4	Шайба M4	6
59	Brush holder	Щіткотримач	2
60	Coil spring	Пружина спіральна	1
61	Screw M4*8	Гвинт M4*8	2
62	Carbon brush	Щітка вугільна	2
63	Screw M4*25	Гвинт M4*25	5
64	Main handle	Ручка основна	1
65	Power cord bushing	Втулка кабеля живлення	1
66	Screw M4*12	Гвинт M4*12	2
67	Pressing board	Пластина притискна	1
68	Differential switch 20A/220V	Диференційний перемикач 20A/220V	1
69	Power cord 3*1*35	Кабель живлення 3*1*35	1
70	Screw M8*55	Гвинт M8*55	1
71	Roller 8*14*10	Ролик 8*14*10	1
72	Handle clamp	Затискач для ручки	1
73	Handle	Ручка	1
74	Adapter	Перехідник	1
75	Adapter ring	Кільце перехідника	1
76	Clamping spring	Пружина притискна	1
77	Hose	Шланг	1
78	Mini ball valve	Кульовий кран	1
79	Faucet connector	З'єднувач крана	1
80	Yellow quick connector	Швидкоз'ємний з'єднувач жовтий	1
81	Auxiliary handle	Ручка допоміжна	1