



Шліфувальний верстат SD46


550Вт 220В

Артикул: 18304

Код виробника: SD46

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин шліфувального верстату SD46



Перелік запасних частин шліфувального верстату SD46

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	Base	Корпус	1
2	Motor	Двигун YYL7112-T	1
3	Switch	Вимикач СК-1А	1
4	Cable plug	Кабель живлення	1
5	Cable cover	Втулка кабеля	1
6	Cord clamp	Затискач кабеля	1
7	Hex wrench S4	Ключ шестигранний S4 (GB/T5356)	1
8	Hex wrench S6	Ключ шестигранний S6 (GB/T5356)	1
9	Cover,Base	Кришка корпусу	1
10	rubber foot	Ніжка гумова	4
11	Pan head tapping screw ST4.2×13	Гвинт ST4.2*13	4
12	Pan head tapping screw ST4.2×9.5	Гвинт ST4.2*9.5	4
13	Switch plate	Корпус вимикача	1
14	pulley	Шків	1
15	Hex socket set screw M6×8	Гвинт M6*8 (GB/T80)	1
16	Hex head bolt M8×16	Болт M8*16 (GB/T5783)	2
17	Spring washer 8	Шайба пружинна d8	3
18	Head plate	Кришка корпусу верхня	1
19	Pan head tapping screw ST6.3×13	Гвинт ST6.3*13 (GB/T845)	4
20	Big Washer 6	Шайба велика d6	4
21	Spring washer 6	Шайба пружинна d6	4
22	Hex head bolt M6×16	Болт M6*16 (GB/T5781)	4
23	Dust collector	Пилозбірник	1
24	Bed Support	Суппорт	1
25	Drive belt	Ремінь привідний	1
26	Disc guard	Захист диска	1
27	Hex socket cap screw M6×12	Гвинт M6*12 (GB/T70.1)	1
28	Disc	Диск	1
29	Screw,Flat Cross M4×16	Гвинт M4*16 (GB/T818)	1
30	Screw,Flat Cross M4×40	Гвинт M4*40 (GB/T818)	2
31	Disc shroud	Кожух диска	1
32	Screw,Flat Cross M5×35	Гвинт M5*35 (GB/T819.1)	3
33	Bearing Support	Опора підшипника	1
34	Hex socket set screw M8×6	Гвинт M8*6 (GB/T77)	6
35	Hex socket cap screw M8×25	Гвинт M8*25 (GB/T70.1)	1
36	Ring,Retaining 12	Кільце, фіксуюче d12	2
37	Ball Bearing 6001-2Z	Кульковий підшипник 6001-2Z	2
38	Drive shaft	Вал	1
39	Hex socket cap screw M8×16	Гвинт M8*16 (GB/T70.1)	1
40	Washer 8	Шайба d8	1
41	Work Support	Суппорт робочий	1
42	Shock Pad	Опора противібраційна	1
43	Hex socket cap screw M4×10	Гвинт M4*10 (GB/T70.1)	1

44	Hex nut M6	Гайка M6 (GB/T6172.1)	1
45	Knob	Ручка	1
46	Lock button	Кнопка фіксування	1
47	Washer 6	Шайба d6	1
48	Bed	Станина	1
49	Hex lock nut M6	Контргайка M6 (GB/T889.1)	1
50	Spacer,lever	Шайба важеля	1
51	Tension lever	Важіль натягу	1
52	Torsional spring	Пружина торсіона	1
53	Positioning sleeve	Втулка позиціонуюча	1
54	Big Washer/5	Шайба d5	1
55	Slotted pan head scaew M5×20	Наконечник з прорізами M5*20	1
56	Shaft,Idler	Вал	1
57	Drum,Idler	Барабан	1
58	Drum guide	Направляюча барабану	1
59	Spring,Tension	Пружина торсіонна	1
60	Space,Guide	Шайба	1
61	Table	Стіл	1
62	Hex socket cap screw M4×10	Гвинт M4*10 (GB/T70.1)	2
63	Spring washer 8	Пружинна шайба d8	2
64	Link block	Блок фіксуючий	1
65	Slotted pan head screw M4×10	Гвинт M4*10 (GB/T818)	3
66	Nut,Hex Flange M5	Гайка M5	1
67	Index	Показчик	1
68	Bearing Cap	Кришка підшипника	1
69	Drive Drum	Барабан	1
70	Table drive shaft	Вал столу	1
71	angle gauge	Кутомір	1
72	Knob	Ручка	1
73	Slotted pan head screw M4×6	Гвинт M4*6 (GB/T818)	1
74	Index	Показчик	1
75	Guide fence	Направляюча	1
76	Table support lever	Важіль опори столу	1
77	Hex nut M12	Шестигранна гайка M12	1
78	Spring washer 12	Пружинна шайба 12	1
79	Link block	Блок фіксуючий	1
80	Hex head bolt M8×12	Болт M8*12 (GB/T5781)	1
81	Table scale	Шкала нахилу	1
82	Knob	Ручка	1
83	Screw,Flat Cross M6×8	Гвинт M6*8 (GB/T818)	1