

1245-230V

1	Шайба фундаменту	Foundation washer	4		48	Центральна шлицева гайка M10*20	M10*20 center slotted nut	1
2	Зовнішній шестигранний гвинт M10*40	M10*40 outer hexagon screw	1		49	Стопорна шайба	Lock washer	1
3	База	Base	1		50	4 пружинна шайба	4 spring washer	2
4	Гвинт-метелик M6*40	M6*40 butterfly screw	2		51	Диск	Disc	1
5	Кулястий хрестоподібний гвинт M4*10	M4*10 spherical phillip's screw	5		52	Вставка столу	Table insert	1
6	1028 Задня опора рамка	1028 Rear support frame	1		53	Гвинт M4*10	M4*10 grub screw	6
7	Задня рама	Back frame	1		54	M5*10 хрестовий гвинт з круглою головкою	M5*10 cross recessed pan head screw	7
8	Гвинт-метелик M6*8	M6*8 butterfly screw	1		55	Торцева кришка	End cover	2
9	Гвинт-метелик M6*30	M6*30 butterfly screw	2		56	Гвинт-метелик M6*25	M6*25 butterfly screw	1
10	Гвинт з внутрішньою головкою M6*20	M6*20 socket head cap screw	2		57	Вказівник для зняття фаски	Chamfering pointer	1
11	6 пружинна шайба	6 spring washer	4		58	Дистанційна втулка лінійного підшипника	Distance sleeve of linear bearing	2
12	6 плоска шайба	6 flat washer	3		59	Лінійний підшипник	Linear bearing	4
13	Гвинт з внутрішньою головкою M8*20	M8*20 socket head cap screw	4		60			
14	Ліва рухома задня рама	Left movable back frame	1		61			
15	Права рухлива спинка рамка	Right movable back frame	1		62	Шатун	Connecting rod	1
16	8 пружинна шайба	8 spring washer	6		63	Жакет	Jacket	2
17	Кутова ручка блокування	Angular locking handle	1		64	M8*30 гвинт з головкою під внутрішню головку	M8*30 socket head cap screw	1
18	Ф10*Ф25*2 прокладка	Ф10*Ф25*2 gasket	2		65	Вісь з'єднання	Connection axis	1
19	Кутова вісь затискача	Angular clamp axis	1		66	Велика крутильна пружина	Big torsional spring	1
20	Контргайка M10	M10 lock nut	2		67	Кнопка перемикачання самоблокувального штифта 105A	105A self-locking pin toggle button	1
21	Блокування осі	Locking axis	1		68	6 стопорне кільце для валів	6 circlip for shafts	1
22	1240 кулькова гайка	1240 ball nut	1		69	Пружина 6*40	6*40 spring pin	2

23	О-подібне кільце (9*2)	O-shaped ring (9*2)	1		70	Підтримка	Support	1
24	Прямокутний штир	Right-angle dowel pin	1		71	Натяжна штанга	Tension rod	2
25	З'єднувальна основа	Connecting base	1		72			
26	8 плоска шайба	8 flat washer	3		73	Ручка натяжного стрижня	Tension rod handle	1
27	Заглушка М8*25 ГВИНТ	M8*25 socket head cap screw	3		74	Гайка М6	M6 nut	2
28	Масштабна пластина сполучної основи	Scale plate of connecting base	1		75	Гвинт з внутрішньою головкою М6*14	M6*14 socket head cap screw	2
29	Гайка М8	M8 nut	3		76	Самонарізний гвинт 5*16	5*16 slotted self tapping screw	1
30	Гвинт з внутрішньою головкою М8*50	M8*50 socket head cap screw	1		77	Кабельна оболонка	Cable jacket	2
31	M26*Заглушка з головкою 25 ГВИНТ	M6*25 socket head cap screw	1		78	кабель	Cable	1
32	Заглушка М8*25 ГВИНТ	M8*25 socket head cap screw	1		79	M6*12 зовнішній шестигранний гвинт	M6*12 outer hexagon screw	2
33	4 плоска шайба	4 flat washer	4		80	Прозора кришка	Transparent cover	1
34	показчик	Pointer	1		81	Велика пружина прозорої кришки	Big spring of transparent cover	1
35	Обмежувальний стрижень	Limit rod	1		82	10 токарних верстатів М6*7 великої плоскої головки SHCS	10 lathes M6*7 big flat head SHCS	1
36	5 плоска шайба	5 flat washer	12		83	Гвинт М6*10 з хрестоподібною головкою	M6*10 cross recessed pan head screw	1
37	5 пружинна шайба	5 spring washer	11		84	Велика прозора обкладинка	Big cover sheet of transparent cover	1
38	Гвинт з внутрішньою головкою М5*14	M5*14 socket head cap screw	2		85	Фіксований рукав	Fixed sleeve	1
39	Зовнішній шестигранний гвинт М6*35	M6*35 outer hexagon screw	1		86	Прозора кришка	Transparent cover	1
40	Фіксована штанга	Fixed rod	1		87	4*15 Саморіз з прокладкою	4*15 Tapping screw with gasket	2
41	Опорний стрижень	Support rod	2		88	Шків	Pulley	2
42	Весна	Spring	1		89	M4*14 сферичний хрестоподібний гвинт	M4*14 pherical phillip's screw	3
43	Контргайка М6	M6 lock nut	2		90A	амортизований на зуб (8.8)	cushioned against tooth (8.8)	1
44	Ковпачок на бічній ручці	Side handle cap	1		91	Зовнішня стискаюча пластина	External compressive plate	1
45	Гвинт М5*16 з хрестоподібною головкою	M5*16 cross recessed pan head screw	5		92	Внутрішня стискаюча пластина	Internal compressive plate	1
46	Бічна ручка	Side handle	1		93	Гвинт М5*25	M5*25 grub screw	2
47	Стопорний стрижень	Locking rod	1		94	5 кишковидна шайба	5 bowel-shaped washer	2

95	Заліза	Gland	1		156	Вугільна щітка	Carbon brush	2
96	6003 підшипник	6003 bearing	1		157	Тримач щітки	Brush holder	2
97	Передня кришка	Front cover	1		158	Корпус машини	Machine enclosure	1
98	Сальник	Oil seal	1		159	Коробка для пресування дроту	Wire pressing box	1
99	Вихідний вал	Output shaft	1		160	Задня шторка	Rear shade	1
100	5*16 ключ від деревини	5*16 woodruff key	1		200	перемикач	switch	1
101	Самоблокувальна пластина	Self-locking plate	1		201	Гудзик навесні	Button in the spring	1
102	Велика передача	Large gear	1		202	Кнопка перемикачання	Switch button	1
103	16 стопорне кільце для валів	16 circlip for shafts	1		203	Верхня ручка	Upper handle	1
104	6000 підшипників	6000 bearing	1		204	Нижня ручка	Lower handle	1
105	Гвинт M6x10	M6x10 stud screw	1					
106	Головна оболонка	Head shell	1					
107	699 підшипник 699 pidshypnyk	699 bearing	1					
108	12 кільце	12 circlip	1		183	Ємність 0,22	0.22uf Capacitance	1
109	4*13 ключ від деревини	4*13 woodruff key	1		184	Наскрізна щитна пластина	Line-through shield plate	1
110	Маленька передача	Small gear	1		185	Магнітне кільце	Magnet ring	2
111	Проміжний вал	Intermediate shaft	1					
112	6202 підшипник	6202 bearing	1		165	Лазерний перемикач	Laser switch	1
113	Сальник підшипника	Bearing gland	1		166	Лазерна коробка	The laser box	1
114	φ15*φ22*2 епоксидна смола прокладка	φ15*φ22*2 epoxy gasket	1		167	M4x10 Поперечна сковорода	M4x10Cross pan head screw	2
115	Ремінний шків	Belt pulley	1					
116	Квадратний ключ 5*20	5*20 square key	1					
117	φ6*φ25*3 звичайна шайба	φ6*φ25*3 plain washer	1					
118	Гвинт з лівою головкою M6*20	M6*20 left hand socket head cap screw	1		167	M4x10 Гвинт з хрестоподібною головкою	M4x10Cross pan head screw	2
119	Пояс	Belt	1		168	пальто	coat	1
120	Чохол на ремінь	Belt cover	1		169	Банк ліній Bank liniy	Line bank	1
121			1		170	Лазерний перемикач	Laser switch	1
122			1					
123			1					
124			8					
			1					
126			2		174	Частини мішка для пилу	Dust bag parts	1
127			1		175	Деталі затискних блоків	Clamping block parts	1
128	Перемикач	Switch	1		175-1	Ручне колесо	Hand wheel	1
			1		175-2	Затискний блок	Clamping block	1
130	Нарізний гвинт ST3.9*14 з хрестоподібною головкою	ST3.9*14 cross recessed pan head tapping screw	15		175-3	Щелепне залізо	Jaw iron	1
131	Натяжний диск	Tension disc	2		175-4	6 токарних верстатів M5*7 Гвинт з круглою	6 lathes M5*7 pan head screw	1

			1		175-5	Фіксована штанга	Fixed rod	1
133	Сполучна лінія	Junction line	1		175-6	Гвинт-метелик M6*15	M6*15 butterfly screw	1
134	Ліва ручка підйому	Left lifting handle	1		175-7	Затискний блок	The clamping bloc	1
135	Права ручка підйому	Right lifting handle	1		175-8	Затискний елемент	The clamping piec	1
136	СТ3,9*20 хрест різьбовий гвинт із врізною головкою	ST3.9*20 cross recessed pan head tapping screw	2		176	Ліва частина укриття	Left shelter part	1
137	M5*25 кулястий хрестоподібний гвинт	M5*25 pherical phillip's screw	6		176-1	M5*14 Phillips великий	M5*14 Phillips big head screw	1
138	Кришка розподільної коробки	Junction box lid	1		176-2	5 пружинна шайба	5 spring washer	1
139	Банк ліній	Line bank	1		176-3	Ліва укриття рухома плита 1	Left shelter movable plate 1	1
140	Розподільна коробка	Junction box	1		176-4	Ліве укриття 1	Left shelter 1	1
141	Гвинт-метелик M6*50	M6*50 butterfly screw	1		176-5	Гвинт з великою головкою M5*12 Phillips 2	M5*12 Phillips big head screw 2	2
142	Накатна гайка M6 (тонкого типу)	M6 knurled thumb nut (thin type)	1		176-6	Подовжувач 2	Extension rod 2	2
143	Рамка обмеження глибини	Depth limit frame	1		176-7	M4*10 кульовий гвинт Phillips 2	M4*10 spherical Phillips screw 2	2
144	Втулка для розвантаження натягу	Strain relief bushing	1		176-8	Контргайка M5 1	M5 lock nut 1	1
145	Сполучна лінія	Junction line	1		177	Праве укриття частина 1	Right shelter part 1	1
146			1		177-1	Подовжувач 2	Extension rod 2	2
147			1		177-2	Контргайка M5 1	M5 lock nut 1	1
148	Кожух вентилятора	Fan shroud	1		177-3			2
149	6002 підшипник	6002 bearing	1		177-4	Гвинт з великою головкою M5*12 Phillips	M5*12 Phillips big head screw	2
150	ротор	Rotor	1		177-5	Правий притулок	Right shelter	1
151	6200 підшипник	6200 bearing	1		177-6	Права укриття рухома пластина	Right shelter movable plate	1
152	Нарізний гвинт ST4.8*70 з хрестоподібною головкою	ST4.8*70 cross recessed pan head tapping screw	2		177-7	Гвинт з великою головкою M5*14 Phillips	M5*14 Phillips big head screw	1
153	Статор	Stator	1		177-8	5 пружинна шайба	5 spring washer	1
154	Натяжна пружина Natyazhna pruzhyna	Tension spring	2		178	Шестигранний ключ 6x120	Allen key 6 x 120	1
155	Кришка тримача щітки	Brush holder cover	2					