




Фугувально-рейсмусовий верстат WPT200A

Артикул: 18408

Код виробника: WPT200A

Деталювання: 2024



ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН WPT200A

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	К-сть
1	WPT200A_P1	Inner hexagon screws	Гвинт М5*20	4
2	WPT200A_P2	Pressure sleeve	Втулка	4
3	WPT200A_P3	Inner hexagon screws	Гвинт М8*12	1
4	WPT200A_P4	Flat pad	Шайба D8*D16*1.5	3
5	WPT200A_P5	Activity worktable	Стіл робочий	1
6	WPT200A_P6	Depth pointer	Покажчик глибини	1
7	WPT200A_P7	Nut	Гайка М8	1
8	WPT200A_P8	Hanging rod	Вал підвісний	1
9	WPT200A_P9	Out of the coil	Втулка вала	1
10	WPT200A_P10	Adjusting rod assembly	Вал регулювальний в зборі	1
11	WPT200A_P11	Adjust the rod seat	Кронштейн вала регулювального	1
12	WPT200A_P12	Flat pad	Шайба D5	2
13	WPT200A_P13	Spring cushion	Шайба пружинна D5	2
14	WPT200A_P14	Inner hexagon screws	Гвинт М5*12	2
15	WPT200A_P15	Tie rod	Вал	1
16	WPT200A_P16	Nut	Гайка М6	4
17	WPT200A_P17	Self-tapping screws	Гвинт ST2.9*14	2
18	WPT200A_P18	Switch pressure plate	Пластина кріплення системи аспірації	2
19	WPT200A_P19	Stop pin	Штифт фіксуючий	1
20	WPT200A_P20	Spring cushion	Шайба пружинна D5	1
21	WPT200A_P21	Nut	Гайка М6	1
22	WPT200A_P22	Crimping button	Фіксатор	1
23	WPT200A_P23	Cross screw	Гвинт М5*10	1
24	WPT200A_P24	Self-tapping screws	Гвинт ST3.5*12	4
25	WPT200A_P25	Chip cover cover	Пластина захисна строжковідводу	1
26	WPT200A_P26	Ash out cover	Стружковідвід	1

27	WPT200A_P27	Crank handle cover	Кришка ручки регулювання висоти робочої платформи	1
28	WPT200A_P28	Crank components	Ручки регулювання висоти робочої платформи	1
29	WPT200A_P29	Inner hexagon flat head screws	Гвинт М6*16	8
30	WPT200A_P30	Blade card screw	Гвинт фіксації ножа М4*10	4
31	WPT200A_P31	Flat screw	Гвинт М6*10	3
32	WPT200A_P32	Nut	Гайка М5	3
33	WPT200A_P33	Bearing seat 1	Фіксатор підшипника 1	1
34	WPT200A_P34	Bearing	Підшипник 6000	2
35	WPT200A_P35	Spring cushion	Шайба пружинна D5	3
36	WPT200A_P36	Inner hexagon screws	Гвинт М5*12	3
37	WPT200A_P37	Tool axis	Вісь валу для ножів	1
38	WPT200A_P38	Flat screw	Гвинт М6*10	2
39	WPT200A_P39	Knife shaft pulley	Шків валу для ножів	1
40	WPT200A_P40	Blade press block	Фіксатор ножа	2
41	WPT200A_P41	Active screw	Вал гвинтовий ведучий	1
42	WPT200A_P42	Rubber roller assembly	Вал притискний	1
43	WPT200A_P43	Baffle	Дефлектор	1
44	WPT200A_P44	Planing depth label	Лінійка глибини стругання	1
45	WPT200A_P45	Screw spacer	Втулка гвинта	1
46	WPT200A_P46	Flat pad	Шайба	2
47	WPT200A_P47	Cross screw	Гвинт М4*8	2
48	WPT200A_P48	Master board	Кришка внутрішня	1
49	WPT200A_P49	Outlet guard ring	Заглушка	1
50	WPT200A_P50	Secondary belt	Ремінь вторинний	1
51	WPT200A_P51	Torsion spring seat	Фіксатор пружини	1
52	WPT200A_P52	Drive chain	Ланцюг привідний	1
53	WPT200A_P53	Big sprocket	Зірочка велика	2
54	WPT200A_P54	Flat pad	Шайба D6*D18	2

55	WPT200A_P55	Spring pad	Шайба пружинна D6	2
56	WPT200A_P56	Inner hexagon screws	Гвинт М6*14	2
57	WPT200A_P57	Briquetting	Кронштейн	4
58	WPT200A_P58	Compression spring	Пружина стиснення	4
59	WPT200A_P59	Workbench positioning sleeve	Втулка направляюча	4
60	WPT200A_P60	Inner hexagon screws	Гвинт М5*20	4
61	WPT200A_P61	Torsion spring	Пружина кручення	1
62	WPT200A_P62	Inner hexagon screws	Гвинт М5*6	4
63	WPT200A_P63	Crimping button	Фіксатор	2
64	WPT200A_P64	Cross screw	Гвинт М5*8	2
65	WPT200A_P65	Gear shaft	Вал шестерні	1
66	WPT200A_P66	Wheel shaft	Шків	1
67	WPT200A_P67	Outlet guard ring	Заглушка	1
68	WPT200A_P68	Square set	Втулка квадратна	1
69	WPT200A_P69	big gear	Шестерня велика РА6	1
70	WPT200A_P70	gear	Шестерня	1
71	WPT200A_P71	Small sprocket	Зірочка мала	1
72	WPT200A_P72	Flat pad	Шайба D9*D17*2	1
73	WPT200A_P73	Circlip for shaft	Кільце стопорне D9	1
74	WPT200A_P74	Primary belt	Ремінь первинний	1
75	WPT200A_P75	Big pulley	Великий шків	1
76	WPT200A_P76	Circlip for shaft	Кільце стопорне D10	1
77	WPT200A_P77	Cover	Кришка	1
78	WPT200A_P78	Cross two combination	Гвинт з шайбою М5*14	4
79	WPT200A_P79	Self-tapping screws	Гвинт ST3.5*14	3
80	WPT200A_P80	switch	Перемикач	1
81	WPT200A_P81	Backing support	Кронштейн спинки	1
82	WPT200A_P82	Square thin nuts	Гайка М6	1
83	WPT200A_P83	Self-locking nuts	Гайка М4	1

84	WPT200A_P84	Backer locking lever	Важіль фіксатора спинки	2
85	WPT200A_P85	Flat pad	Шайба D5*D16	2
86	WPT200A_P86	Inner hexagon screws	Гвинт M5*16	2
87	WPT200A_P87	Backer handle	Ручка кронштейна	1
88	WPT200A_P88	Flat set screw	Гвинт M4*12	2
89	WPT200A_P89	Nut	Гайка M4	2
90	WPT200A_P90	Cross screw	Гвинт M4*10	2
91	WPT200A_P91	Backer connecting plate	Планка направляюча кронштейна	1
92	WPT200A_P92	Self-locking nuts	Гайка M4	2
93	WPT200A_P93	Backer scale plate	Планка регулювання кута спинки	1
94	WPT200A_P94	Nut	гайка M5	1
95	WPT200A_P95	Flat set screw	Гвинт M5*30	1
96	WPT200A_P96	Backer pointer	Показчик кута положення спинки	1
97	WPT200A_P97	Cross two combination	Гвинт з шайбою M4*6	2
98	WPT200A_P98	Cross screw	Гвинт M4*170	1
99	WPT200A_P99	backing	Спинка	1
100	WPT200A_P100	Carriage screw	Гвинт M6*35	1
101	WPT200A_P101	Phillips pan head screws	Гвинт M5*25	1
102	WPT200A_P102	Gasket	Шайба D5*D16	1
103	WPT200A_P103	Plum blossom handle	Гайка фіксації M8*11	1
104	WPT200A_P104	Guard bracket	Кронштейн захисний	1
105	WPT200A_P105	Triangle knob	Гайка фіксації M6	1
106	WPT200A_P106	Locking pad	Штифт фіксуючий	1
107	WPT200A_P107	Wire retaining ring for shaft	Кільце стопорне D7	1
108	WPT200A_P108	Flat pad	Шайба D8*D22*2	1
109	WPT200A_P109	Cantilever lock handle	Гайка фіксації M8	1
110	WPT200A_P110	Aluminum alloy shield	Екран захисний	1
111	WPT200A_P111	Shield cover	Кронштейн захисного екрана	2
112	WPT200A_P112	Phillips tapping screws	Гвинт ST4.2*8	2

113	WPT200A_P113	Cantilever cover	Кришка консольної направляючої	1
114	WPT200A_P114	Positioning screw	Гвинт направляючий	1
115	WPT200A_P115	Spring cushion	Шайба пружинна D5	1
116	WPT200A_P116	Positioning screw pin	Гвинт направляючий	1
117	WPT200A_P117	Nut	Гайка M8	1
118	WPT200A_P118	cantilever	Направляюча консольна	1
119	WPT200A_P119	Two combination self-tapping screws	Гвинт ST4.2*14	4
120	WPT200A_P120	Switch box cover	Корпус перемикача	1
121	WPT200A_P121	Overload protector	Захист від перевантаження	1
122	WPT200A_P122	inductance	Котушка	1
123	WPT200A_P123	capacitance	Конденсатор	1
124	WPT200A_P124	Cross screw	Гвинт M5*10	2
125	WPT200A_P125	Switch box bottom	Кришка корпусу перемикача	1
126	WPT200A_P126	Wide slot for crimping card	Втулка	2
127	WPT200A_P127	Socket head cap screws	Гвинт M5*12	4
128	WPT200A_P128	Spring cushion	Шайба пружинна D5	4
129	WPT200A_P129	Flat pad	Шайба D5*D16	4
130	WPT200A_P130	Socket head cap screws	Гвинт M5*10	8
131	WPT200A_P131	Cross two combination screw	Гвинт з шайбою M5*10	2
132	WPT200A_P132	Ground lug	Клема заземлення	2
133	WPT200A_P133	Tooth pad	Шайба зубчаста D5	2
134	WPT200A_P134	Feet	Ніжка	4
135	WPT200A_P135	Flat pad	Шайба D8	4
136	WPT200A_P136	Inner hexagon screws	Гвинт M8*20	4
137	WPT200A_P137	Flat pad	Шайба D8*D22*2	2
138	WPT200A_P138	Self-locking nuts	Гайка M8	2
139	WPT200A_P139	Rubber roller assembly	Вал прижимний	1
140	WPT200A_P140	Nut	Гайка M5	1
141	WPT200A_P141	Spring cushion	Шайба пружинна D5	1

142	WPT200A_P142	Flat pad	Шайба D5	1
143	WPT200A_P143	Flat pad	Шайба D8	4
144	WPT200A_P144	Tensioning sleeve (chain)	Втулка натягу ланцюга	1
145	WPT200A_P145	Tension set screw	Гвинт натяжний	1
146	WPT200A_P146	Regulating chain	Ланцюг регулювання	1
147	WPT200A_P147	Adjust the sprocket	Зірочка ланцюга	4
148	WPT200A_P148	Self-locking nuts	Гайка M5	4
149	WPT200A_P149	Motor assembly	Мотор в зборі	1
150	WPT200A_P150	Plastic crimping board	Хомут пластиковий	1
151	WPT200A_P151	Nut	Гайка M5	1
152	WPT200A_P152	Cross screw	Гвинт M5*12	1
153	WPT200A_P153	Positioning table	Корпус нижній	1
154	WPT200A_P154	Platform pointer	Показчик висоти підйому платформи	1
155	WPT200A_P155	Nut	Гайка M5	2
156	WPT200A_P156	Big right angle	Кронштейн	1
157	WPT200A_P157	Bridge	Кронштейн ніжки	1
158	WPT200A_P158	Cross screw	Гвинт M5*12	2
159	WPT200A_P159	Vice station board	Корпус правий	1
160	WPT200A_P160	Cross screw	Гвинт M5*12	2
161	WPT200A_P161	Lengthened outlet hose B	Втулка кабельна	1
162	WPT200A_P162	Power cord + plug	Провід живлення	1
163	WPT200A_P163	Cross screw	Гвинт M6*12	2
164	WPT200A_P164	Winding card	Ручки намотування кабеля	2
165	WPT200A_P165	Lifting scale label	Лінійка висоти підйому платформи	1
166	WPT200A_P166	Putter	Важіль подачі заготовки	1
167	WPT200A_P167	Cross three combinations	Гвинт M4*8	1
168	WPT200A_P168	Driven screw	Вал гвинтовий ведений	3
169	WPT200A_P169	Work platform	Платформа робоча	1
170	WPT200A_P170	blade	Ніж	2

171	WPT200A_P171	Bearing seat 2	Фіксатор пілшипника 2	1
172	WPT200A_P172	Spring cushion	Шайба пружинна D5	3
173	WPT200A_P173	Inner hexagon screws	Гвинт M5*10	3
174	WPT200A_P174	Knife holder	Вал для ножів	1
175	WPT200A_P175	Open retaining ring	Кільце стопорне D6	4
176	WPT200A_P176	Knife block	Блок ножевий	2
177	WPT200A_P177	Set axis	Вісь ножового блока	1
178	WPT200A_P178	Self-tapping screws	Гвинт ST2.9*12	2
179	WPT200A_P179	Micro-motion box cover	Кришка корпусу мікроперемикача	1
180	WPT200A_P180	Cross screw	Гвинт M5*12	2
181	WPT200A_P181	Small micro switch	Мікроперемикач	1
182	WPT200A_P182	Micro-motion box bottom	Корпус мікроперемикача	1
183	WPT200A_P183	Fixed workbench	Верстак	1
184	WPT200A_P184	Ratchet stop	Упор храповий	21
185	WPT200A_P185	Stop spacer	Втулка	22
186	WPT200A_P186	Sponge mats	Ущільнювач	1
187	WPT200A_P187	Plastic set screws	Гвинт	1
188	WPT200A_P188	Self-tapping screws	Гвинт ST2.9*10	1
189	WPT200A_P189	Support bracket 2	Кронштейн 2	2
190	WPT200A_P190	Support bracket 1	Кронштейн 1	2
191	WPT200A_P191	Metal tapping screws	Гвинт M4*8	8
192	WPT200A_P192	Chip hood fitting	Накладка стружковідводу	1