




Верстат свердильний з електромагнітним тримачем 1700Вт OND-48/2WDO

Артикул: 17791


Код виробника: OND-48/2WDO

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин верстата свердильного OND-48/2WDO (мал. №1)



**Деталювання-схема запасних частин стійки верстата свердильного OND-48/2WDO
(мал. №2)**



**Перелік запчастин верстата свердлильного OND-48/2WDO
(мал. №1)**

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	Circlip, Inner	Кільце стопорне внутрішнє d19	1
2	Gasket	Прокладка	1
3	Plastic Gasket	Прокладка пластикова	1
4	Key for Spring	Фіксатор пружини	1
5	Spring	Пружина	1
6	Spindle	Шпиндель (вал)	1
7	Circlip, Inner	Кільце стопорне внутрішнє d42	1
8	Bearing	Підшипник	1
9	Round head cross tapping screws	Гвинт M5*65	4
10	Round Key	Штифт циліндричний d4*12	1
11	Oil seal	Сальник 20*32*6	1
12	Bearing	Підшипник	1
13	Spindle gear	Шестерня вала d47*15	1
14	Circlip, Outter	Кільце стопорне зовнішнє d16	1
15	O ring	Кільце ущільнювальне d88*2	1
16	Middle cover	Корпус середній	1
17	O ring	Кільце ущільнювальне d28*18	1
18	Oil seal	Сальник 10*16*4	1
19	Circlip, Inner	Кільце стопорне внутрішнє d28	1
20	Gear lever	Важіль перемикач передач	1
21	Gear Box	Корпус редуктора	1
22	Screw	Гвинт M8*50	1
23	Dovetail iron	Кріплення типу «ластівчин хвіст»	1
24	Spring	Пружина	1
25	Rivet wire spring sleeve	Втулка пружинна	1
26	Round Key	Штифт циліндричний d3*9	1
27	O ring	Кільце ущільнювальне d22.4*2.65	1
28	Circlip, Outter	Кільце стопорне зовнішнє d26	1
29	Gear knob	Перемикач швидкостей	1
30	Bearing	Підшипник	1
31	Class I gear shaft	Вал шестерня I передачі d8*59.7	1
32	Bearing	Підшипник	1
33	Square pin	Шпилька квадратна 4*6	1
34	Square pin	Шпилька квадратна 5*30	1
35	Class I gear	Шестерня I передачі d39.3*8*15	1
36	Bearing	Підшипник	1
37	Class II gear shaft	Вал шестерня II передачі d8*74.7	1
38	Class II gear	Шестерня II передачі d42.5*18.5	1
39	Bearing	Підшипник	1
40	Bearing	Підшипник	1
41	Armature	Ротор (якір)	1
42	Bearing	Підшипник	1
43	Bearing sleeve	Втулка підшипника	1
44	Air conducting ring	Дифузор	1
45	Round head cross tapping screws	Гвинт M4*70	2
46	Gasket	Прокладка M4	2
47	Washer	Шайба M4	2
48	Stator	Статор	1

49	Stator shell	Корпус статора	1
50	Nameplate	Етикетка	2
51	Side spring	Пружина бічна	2
52	Carbon brush	Щітки карбонові (комплект)	1
53	Screw	Гвинт М4*8	2
54	Screw	Гвинт М4*10	4
55	Carbon brush bracket	Щіткотримач	2
56	Top cover	Корпус верхній	1
57	Screw	Гвинт М5*40	2
58	Hose connector	Втулка кабеля М12*1.5	1
59	Screw	Гвинт М5*45	2
62	Class I gear shaft assy.	Вал шестерня І передачі в зборі	1
63	Class II gear shaft assy.	Вал шестерня ІІ передачі d8*74.7	1
64	Stator assy.	Статор в зборі	1

Перелік запчастин стійки верстата свердильного OND-48/2WDO (мал. №2)

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	Left rail track bar	Рейка ліва	1
2	Guide	Направляюча	1
3	Right rail track bar	Рейка права	1
4	Rack	Стійка 10*16*180	1
5	PE pipe	Трубка	1
6	Drill Frame	Рама	1
7	E Circlip	Кільце стопорне	1
8	Needle washer	Шайба 17*30*0.5	1
9	Bearing	Підшипник	1
10	Circlip, Outter	Кільце стопорне зовнішнє d18	1
11	Gear for sliding carriage	Шестерня валу каретки 18*44*16	1
12	Compound bearing	Підшипник композитний	1
13	Shaft for sliding carriage	Вал каретки	1
14	Square key	Шпонка 5*14	1
15	Handle	Ручка	3
16	Screw	Гвинт М10*110	3
17	Stopper	Втулка ручки SKT-20	3
18	Cap for Coolant bottle	Кришка баку	1
19	Coolant bottle	Бак для охолоджуючої рідини	1
20	Coolant Valve	Клапан (кран) для охолоджуючої рідини	1
21	pipe	Трубка	1
22	Coupling	Шарнір з'єднувальний	1
23	Screw	Гвинт М4*12	5
24	Hose connector	Втулка кабеля	1
25	Gasket	Прокладка М4	2
26	Spacer	Шайба М4	1
27	Cable lug	Накінечник кабеля	1
28	Screw	Гвинт М4*8	1
29	Power line	Кабель живлення	1
30	Protection Sleeve	Втулка кабеля	1
31	Panel plate	Кришка передньої панелі	1
32	Plastic nut	Гайка пластикова	4

33	Circuit board	Плата управління	1
34	Speed controller	Регулятор швидкостей	1
35	Switch	Вимикач	1
36	Switch panel	Панель вимикачів	1
37	Speed adjust switch	Перемикач регулювання швидкостей	1
38	Switch	Вимикач	1
39	Fuse	Запобіжник	1
40	Stainless screw	Гвинт М3*6	4
41	Magnetic switch	Вимикач електромагніту	1
42	Screw	Гвинт	4
43	Screw	Гвинт	2
44	Magnetic base	Основа електромагніту	1
45	Screw	Гвинт	2
46	Parameter panel	Панель параметрів	1
47	Screw	Гвинт	4
48	Screw	Гвинт	2
49	Screw	Гвинт	6
50	Screw	Гвинт	2
50	Rack assembly	Рейка в зборі	1
51	Shaft for slidding carriage assembly	Корпус каретки в зборі	1
52	Coolant bottle assembly	Бак для охолоджуючої рідини в зборі	1
53	Electronic part assembly	Електронна частина в зборі	1