




Бурильна установка ВМК-260АС

Артикул: 36578

Код виробника: ВМК-260АС

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для бурильної установки ВМК-260АС (мал №1)



Перелік запасних частин для бурильної установки ВМК-260АС (мал №1)

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	O-ring 52*1,5	Кільце ущільнювальне 52*1,5	1
2	Balancer inner ring	Кільце балансира внутрішнє	1
3	O-ring 32*52*1	Кільце ущільнювальне 32*52*1	2
4	Gasket	Прокладка 32*52**1	1
5	Balancer outer ring	Кільце балансира зовнішнє	1
6	Cylindrical pin 4*12	Штифт циліндричний 4*12	2
7	Screw M4*30	Гвинт M4*30	3
8	Water seal housing	Корпус водяного ущільнення	1
9	Oil seal 40*50*7	Сальник 40*50*7	2
10	Spindle	Шпindel	1
11	Retaining ring d47	Кільце стопорне d47	1
12	Bearing 6005	Підшипник 6005	2
13	Gearbox	Корпус редуктора	1
14	Cylindrical pin 4*12	Штифт циліндричний 4*12	1
15	Bearing 6201	Підшипник 6201	1
16	Shaft-gear (I)	Вал-шестерня (I)	1
17	Key 4*12	Шпонка 4*12	1
18	Level I gear	Шестерня (I)	1
19	Bearing 6201	Підшипник 6201	1
20	Middle cover	Кришка середня	1
21	Bearing 6201	Підшипник 6201	1
22	Nut	Гайка	1
23	Ring 16*25*4	Кільце 16*25*4	1
24	Washer	Шайба	2
25	Spline gasket	Шайба шліцева 44*4	2
26	Gear shaft (II)	Шестерня валу (II)	1
27	Clutch washer	Шайба муфти	2
28	Washer 22,8*32*9	Шайба 22,8*32*9	1
29	Shaft-gear (I)	Вал-шестерня (I)	1
30	Bearing 6201	Підшипник 6201	1
31	Bearing 6201	Підшипник 6201	1
32	Retaining ring d22	Кільце стопорне d22	1
33	Spindle gear	Шестерня шпинделя	1
34	Retaining ring d24	Кільце стопорне d24	1
35	O-ring 15*1,5	Кільце ущільнювальне 15*1,5	2
36	Hose	Шланг	1
37	Mini ball cock	Кран кульовий міні	1
38	Faucet connector	Роз'єм для крана	1
39	O-ring 12*2,5	Кільце ущільнювальне 12*2,5	1
40	Bearing 6202	Підшипник 6202	1
41	Rotor	Ротор	1
42	Bearing 6201	Підшипник 6201	1
43	Windshield	Дефлектор	1
44	Screws M4*100	Гвинт M4*100	2
45	Flat pad M4	Шайба плоска M4	2
46	Insulating gasket M5*14*1,4	Прокладка ізоляційна M5*14*1,4	2
47	Lock nut M4	Контрайга M4	2
48	Stator	Статор	1
49	Lining	Кожух захисний	1
50	Stator shell	Корпус статора	1
51	Flat pad M6	Шайба плоска M6	4
52	Spring pad M6	Шайба пружинна M6	4
53	Screws M6*95	Гвинт M6*95	2
54	Rubber T-plug	Втулка гумова	4
55	Controller	Контролер	1
56	Screws M4*10	Гвинт M4*10	4
57	Silicone button box	Блок для кнопок силіконовий	1
58	Silicone button	Кнопки	1
59	Top cover	Кришка верхня	1
60	Screws M4*60	Гвинти M4*60	2
61	Screws M4*50	Гвинти M4*50	2
62	Silicone lamp cover	Кришка лампи силіконова	1
63	Screws M3*6	Гвинт M3*6	2
64	Screws M4*10	Гвинт M4*10	1
65	Screws M6*105	Гвинт M6*105	2
66	Anti-bending joint M16*1.5	Втулка кабелю M16*1.5	1
67	Leakage protector PD22A-220V-30mA	Вимикач диференційний (УЗО) PD22A-220V-30mA	1
68	Power cord 3*1,5*3,5	Кабель живлення 3*1,5*3,5	1

Деталювання-схема запасних частин для бурильної установки ВМК-260АС (мал. №2)

