




Верстат свердильний ZJY4116

Артикул: 18693

Код виробника: ZJY4116

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для верстата свердильного ZJY4116



Перелік запасних частин для верстата свердильного ZJY4116

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	Set screw	Гвинт	1
2	Motor pulley	Шків двигуна	1
3	V Belt	Ремінь клиновий	1
4	Ball bearing	Підшипник кульковий	2
5	Idle pulley	Шків	1
6	Crank shaft	Вал колінчастий	1
7	Support disc	Диск опорний	1
8	Screw	Гвинт	1
9	Retaining ring	Кільце стопорне	1
10-1	Nut	Гайка	1
10-2	Flat washer	Шайба плоска	1
10-3	Micro switch key	Ключ мікроримикача	1
10-4	Flat washer	Шайба плоска	1
10-5	Pan head screw	Гвинт	1
10-6	Cord	Кабель	1
10-7	Pan head screw	Гвинт	2
10-8	Flat washer	Шайба плоска	2
10-9	Micro switch assembly	Мікроримикач	1
10-10	Flat washer	Шайба плоска	2
10-11	Lock washer	Шайба стопорна	2
10-12	Hex nut	Гайка шестигранна	2
11	Rubber bushing	Втулка гумова	1
12	Speed label	Шильдик	1
13	V Belt	Ремінь клиновий	1
14	Spindle pulley	Шків шпинделя	1
15	Set screw	Гвинт	1
16	Retaining ring	Кільце стопорне	1
17	Sleeve	Втулка	1
18	Retaining ring	Кільце стопорне	2
19	Ball bearing	Підшипник кульковий	2
20	Retaining ring	Кільце стопорне	2
21	Pan head screw	Гвинт	7
22	Flat washer	Шайба плоска	7
23	Cord clamp	Затискач кабеля	7
24	Belt house	Корпус ремня	1
25	Rubber bushing	Втулка гумова	1
26	Hex nut	Гайка шестигранна	7
27	Flat washer	Шайба плоска	3
28	Pan head screw	Гвинт	3
29	Rubber washer	Шайба гумова	4
30	Flat washer	Шайба плоска	4
31	Pan head screw	Гвинт	4
32	Hex nut	Гайка шестигранна	2
33	Flat washer	Шайба плоска	2
34	Flat washer	Шайба плоска	2
35	Hex head bolt	Болт шестигранний	2
36	Power cord	Кабель живлення	1
37	Motor	Двигун	1
38	Hex nut	Гайка шестигранна	4
39	Flat washer	Шайба плоска	4
40	Motor support plate	Пластина двигуна опорна	1
41	Flat washer	Шайба плоска	4
42	Hex head bolt	Болт шестигранний	4
43	Cap	Ковпачок	1
44	Pushing shaft	Вал	1
45	Spring	Пружина	1
46	Wing screw	Гвинт барашковий	1
47	Motor support base	Основа двигуна опорна	1
48	Set screw	Гвинт	2
49	Horizontal column bracket	Кронштейн горизонтальної стійки	1
50	Set screw	Гвинт	2
51	Retaining ring	Кільце стопорне	1
52	Wing screw	Гвинт барашковий	1
53	Set screw	Гвинт	2
54	Pinion	Шестерня	1
55	Flat washer	Шайба плоска	1
56	Knob	Ручка	1
57	Angle scale	Шкала кутова	1
58	Horizontal column	Стійка горизонтальна	1
59	Horizontal Rack	Рейка горизонтальна	1
60	Rivet	Заклепка	2
61	Depth scale	Шкала глибини	1
62	Handle cap	Ковпачок ручки	3
63	Feed handle	Ручка подачі	3
64	Gear shaft assembly	Вал шестерні в зборі	1
65	Scale ring	Кільце шкали	1
66	Wing screw	Гвинт барашковий	1
67	Pin	Штифт	1
68	Headstock	Корпус шпинделя	1
69	Set screw	Гвинт	2
70	Return spring	Пружина зворотна	1
71	Spring cover	Кришка пружини	1
72	Hex nut	Гайка шестигранна	2
73	Hex nut	Гайка шестигранна	1
74	Set screw	Гвинт	1

75	Switch box	Блок вимикача	1
76	Pan head screw	Гвинт	2
77	Thread forming screw	Гвинт	3
78	Switch	Вимикач	1
79	Pan head screw	Гвинт	2
80	Lock washer	Шайба стопорна	2
81	Flat washer	Шайба плоска	2
82	Serrated washer	Шайба зубчаста	2
83	Depth point	Точка глибини	1
84	Rivet	Заклепка	1
85	Chuck guard assembly	Захист патрона в зборі	1
86	Rubber washer	Шайба гумова	1
87	Retaining ring	Кільце стопорне	1
88	Ball bearing	Підшипник кульковий	1
89	Quill	Піноль	1
90	Chuck remove tool	Інструмент для зняття патрона	1
91	Ball bearing	Підшипник кульковий	1
92	Spindle	Шпиндель	1
93	Chuck arbor	Опора патрона	1
94	Chuck	Патрон	1
95	Lock washer	Шайба стопорна	1
96	Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою	1
97	Locking handle	Ручка фіксує	1
98	Table support arm	Кронштейн столу опорний	1
99	Locking handle	Ручка фіксує	1
100	Extension support arm	Кронштейн опорний подовжувачий	1
101	Table	Стіл	1
102	Table support bracket	Кронштейн опори столу	1
103	Angle scale	Шкала кутів	1
104	Angle pointer	Показчик кутовий	2
105	Column ring	Кільце стійки	1
106	Set screw	Гвинт	1
107	Locking handle	Ручка фіксує	1
108	Worm shaft	Вал черв'ячний	1
109	Pin	Штифт	1
110	Worm gear	Шестерня черв'ячна	1
111	Retaining ring	Кільце стопорне	1
112	Table adjusting handle	Ручка регулювання столу	1
113	Set screw	Гвинт	1
114	Rack	Рейка	1
115	Column	Стойка	1
116	Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою	4
117	Column support	Опора стійки	1
118	Base	Основа	1
119	Hex wrench	Ключ шестигранний	3