




Фугувальний верстат ТВ8 Н (Helical)

Артикул: 18683

Код виробника: ТВ8 Helical

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для фугувального верстата ТВ8 Н (Helical) (мал.№1)




**Перелік запасних частин для фугувального верстата TB8 H (Helical)
(мал. №1)**

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	Socket head shoulder screw	Гвинт	4
2	Extension roller	Ролик одовжуючий	2
3	Hex head bolt M8X16	Болт M8*16	4
4	Flat washer 8mm	Шайба плоска 8мм	4
5	Extension roller support	Опора подовжувального ролика	2
6	Sliding rod	Штанга розсувна	4
7	Support bracket	Кронштейн опорний	8
8	Wing screw M8X12	Гвинт барашковий M8*12	4
9	Socket head screw M6X16	Гвинт M6*16	16
10	Flat washer 6mm	Шайба плоска 6мм	2
11	Hex head bolt M6X10	Болт M6*10	2
12	Body with outfeed table	Корпус зі столом	1
13	Pan head screw M4X16	Гвинт M4*16	2
14	Cutting depth gauge	Обмежувач глибини різання	1
14.1	Scale label	Мітка зі шкалою	1
14.2	Pin	Штифт	1
14.3	Pan head screw M4X8	Гвинт M4*8	1
14.4	Spring	Пружина	1
14.5	Box	Блок	1
14.6	Pointer	Вказівник	1
14.7	Flat washer 4mm	Шайба плоска 4мм	1
14.8	Self tapping screw	Гвинт	1
15	Infeed table	Стіл робочий	1
16	Connecting plate	Пластина з'єднувальна	4
17	Pin	Штифт	8
18	Set screw M6X6	Гвинт M6*6	4
19	Socket head screw M5X12	Гвинт M5*12	8
20	Lock washer 5mm	Шайба стопорна 5мм	8
21	Connecting bracket	Кронштейн з'єднувальний	4
22	Set screw M6X6	Гвинт M6*6	4
23	Table support plate	Пластина столу опорна	1
24	Pointer position block	Блок положення вказівника	1
25	Flat washer 5mm	Шайба плоска 5мм	1
26	Socket head screw M5X12	Гвинт M5*12	1
27	Set screw M8X40	Гвинт M8*40	1
28	Hex nut M8	Гайка шестигранна M8	1
29	Level stop plate	Пластина обмежувача рівня	1
30	Flat washer 6mm	Шайба плоска 6мм	2
31	Socket head screw M6X16	Гвинт M6*16	2
32	Support plate	Пластина опорна	1
33	Flat washer 6mm	Шайба плоска 6мм	2
34	Socket head screw M6X12	Гвинт M6*12	2
35	Flat washer	Шайба плоска	1
36	Spring	Пружина	1
37	Elevation screw	Гвинт для регулювання висоти	1
38	Table adjusting handwheel	Маховик регулювання столу	1
39	Set screw M6X8	Гвинт M6*8	2
40	Sponge strip	Стрічка губчаста	2
41	Chip elector	Збірник стружки	1
42	Sponge seal	Ущільнення губчасте	1
43	Chip exhaust	Витяжка стружки	1
44	Dust chute	Пиловідвідник	1
45	Pan head screw M6X25	Гвинт M6*25	1
46	Socket head screw M5X12	Гвинт M5*12	1
47	Lock washer 5mm	Шайба стопорна 5мм	1
48	Flat washer 5mm	Шайба плоска 5мм	1
49	Fan	Вентилятор	1
50	Mounting plate	Пластина монтажна	1
51	Flat washer 6mm	Шайба плоска 6мм	2
52	Lock washer 6mm	Шайба стопорна 6мм	2
53	Socket head screw M6X16	Гвинт M6*16	2
54	Fan shaft	Вал вентилятора	1
55	Ball bearing 6000-2RS	Підшипник кульковий 6000-2RS	2
56	Spacer	Шайба	1
57	Retaining ring	Кільце стопорне	1
58	Fan pulley	Шків вентилятора	1
59	Set screw M6X8	Гвинт M6*8	2
60	V-Belt	Ремінь клиновий	1
61	Flat wahser 5mm	Шайба плоска 5мм	3
62	Pan head screw M5X16	Гвинт M5*16	3
63	Cord clamp	Затискач кабеля	1
64	Self tapping screw 3.5-1.3X22	Гвинт 3.5-1.3*22	1
65	Helical cutter head	Вал ріжучий гвинтовий	1
66	Blade	Ніж	18
67	Blade fixing screw	Гвинт кріплення ножа	18
68	Key 5X5X25mm	Шпонка 5*5*25мм	1
69	Ball bearing 6002-2RS	Підшипник кульковий 6002-2RS	2
70	Bearing house	Корпус підшипника	2
71	Lock washer 8mm	Шайба стопорна 8мм	4
72	Socket head screw M8X16	Гвинт M8*16	4
73	Spacer	Шайба	1
74	Shaft pulley	Шків вала	1
75	Flat wahser	Шайба плоска	1
77	Pulley cover	Кришка шківів	1

78	Socket pan head screw M5X10	Гвинт M5*10	2
79	V-Belt	Ремінь клиновий	1
80	Motor pulley	Шків двигуна	1
81	Socket head screw M5X12	Гвинт M5*12	4
82	Lock washer 5mm	Шайба стопорна 5мм	4
83	Flat washer 5mm	Шайба плоска 5мм	4
84	Socket head screw M6X16	Гвинт M6*16	4
85	Lock washer 6mm	Шайба стопорна 6мм	4
86	Flat washer 6mm	Шайба плоска 6мм	4
87	Motor support	Опора двигуна	1
88	Motor	Двигун	1
89	Serrated washer 5mm	Шайба зубчаста 5мм	2
90	Flat washer 5mm	Шайба плоска 5мм	2
91	Lock washer 5mm	Шайба стопорна 5мм	2
92	Pan head screw M5X10	Гвинт M5*10	2
93	Flat washer 6mm	Шайба плоска 6мм	4
94	Lock washer 6mm	Шайба стопорна 6мм	4
95	Socket head screw M6X25	Гвинт M6*25	4
96	Set screw M6X16	Гвинт M6*16	4
97	Blade guard	Захист ножів	1
98	Bumper	Заглушка	1
99	Socket head screw M5X12	Гвинт M5*12	1
100	Flat washer	Шайба плоска	1
101	Swiveling shaft	Вал поворотний	1
102	Spring	Пружина	1
103	Flat washer 5mm	Шайба плоска 5мм	1
104	Socket head screw M5X10	Гвинт M5*10	1
105	Pan head screw M5X10	Гвинт M5*10	1
106	Spring mounting rod	Штанга для кріплення пружини	1
107	Spring	Пружина	1

Деталювання-схема запасних частин для фугувального верстата ТВ8 Н (Helical) (мал.№2)



**Перелік запасних частин для фугувального верстата TB8 H (Helical)
(мал.№2)**

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
108	Fence	Перегородка	1
109	Handle	Ручка	2
110	Handle cap	Ковпачок ручки	2
111	Socket pan head screw M6X16	Гвинт М6*16	4
112	Socket head screw M6X20	Гвинт М6*20	4
113	Pivot	Шарнір	4
114	Lower connecting platen	Пластина з'єднувальна нижня	1
115	Pin	Штифт	2
116	Hex nut M6	Гайка шестигранна М6	1
117	Hex head bolt M6X30	Болт М6*30	1
118	Locking handle	Ручка фіксуюча	1
119	Flat washer 8mm	Шайба плоска 8мм	1
120	Upper connecting bracket	Кронштейн з'єднувальний верхній	2
121	Flat washer 8mm	Шайба плоска 8мм	2
122	Fence support bracket	Кронштейн опори перегородки	1
123	Set screw M6X6	Гвинт М6*6	2
124	Hex nut M5	Гайка шестигранна М5	1
125	Hex head bolt M5X25	Болт М5*25	1
126	Carriage bolt	Болт	1
127	Hex head bolt M6X16	Болт М6*16	1
128	Hex nut M6	Гайка шестигранна М6	1
129	Shoulder screw	Гвинт	1
130	Angle setting plate	Пластина для встановлення кута	1
131	Connecting plate	Пластина з'єднувальна	1
132	Spring pin 5X25mm	Штифт пружинний 5*25мм	1
133	Rack	Рейка	1
134	Flat washer 8mm	Шайба плоска 8мм	2
135	Hex head bolt M8X16	Болт М8*16	2
136	Pan head screw M5X8	Гвинт М5*8	1
137	Locking handle	Ручка фіксуюча	1
138	Flat washer 10mm	Шайба плоска 10мм	1
139	Rack support bracket	Кронштейн опори рейки	1
140	Set screw M10X8	Гвинт М10*8	1
141	Steel ball 8mm	Кулька металева 8мм	1
142	handwheel	Маховик	1
143	Set screw M6X8	Гвинт М6*8	2
144	Bushing	Втулка	1
145	Gear shaft	Вал редуктора	1
146	Set screw M6X8	Гвинт М6*8	1
147	Sliding guard	Захист	1
148	Pan head screw M5X8	Гвинт М5*8	2
149	Hex head bolt M8X25	Болт М8*25	2
150	Flat washer 8mm	Шайба плоска 8мм	2
151	Flat washer 6mm	Шайба плоска 6мм	4
152	Hex head bolt M6X25	Болт М6*25	4
153	Support frame	Рама опорна	1
154	Power cord	Кабель живлення	1
155	Strain relief	Втулка кабеля живлення	1
156	Base	Основа	1
157	Socket head screw	Гвинт	8
158	Overload protector	Захист від перевантаження	1
159	Switch	Вимикач	1
160	Socket pan head screw	Гвинт	4
161	Switch mounting plate	Пластина вимикача монтажна	1
162	Bottom cover	Кришка нижня	1
163	Flat washer 5mm	Шайба плоска 5мм	6
164	Pan head screw M5X10	Гвинт М5*10	6
165	Foot B	Ніжка В	2
166	Foot A	Ніжка А	2
167	Leg	Опора	4
168	Long top frame	Рама довга верхня	2
169	Short top frame	Рама коротка верхня	2
170	Long brace	Планка довга	2
171	Short brace	Планка коротка	2
172	Leg foot	Опора ніжки	4
173	Flat washer 8mm	Шайба плоска 8мм	4
174	Hex nut M8	Гайка шестигранна М8	4
175	Carriage blot M8X55	Болт М8*55	4
176	Large flate washer 8mm	Шайба плоска велика 8мм	4
177	Lock nut M8	Гайка стопорна М8	4
178	Hex nut M8	Гайка шестигранна М8	24
179	Flat washer 8mm	Шайба плоска 8мм	24
180	Carriage bolt M8X16	Гвинт М8*16	24
181	Filter bag	Фільтр-мішок	1
182	Spring	Пружина	1
183	Push stick	Штифт	1
184	Push block	Блок штифтовий	1
185	Open end wrench	Ключ гайковий	1
186	Torx wrench	Ключ шестигранний	2