




Рейсмусний верстат РТ330А

Артикул: 18479

Код виробника: РТ330А

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для рейсмусного верстата РТ330А



Перелік запасних частин для рейсмусного верстата РТ330А

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	Hexagon Socket Head Cap Screw 8×16	Гвинт із внутрішнім шестигранником 8*16	1
2	Lifting Handle	Кришка ручки	1
3	Hexagon Socket Head Screw M5×12	Гвинт із внутрішнім шестигранником М5*12	33
4	Lifting Handle	Ручка для підйому	1
5	Spring Washer	Шайба пружинна	1
6	Dial	Циферблат	1
7	Wire Retaining Ring For Shaft	Кільце стопорне	1
8	Right Upper Cover	Кришка права верхня	1
9	Needle Roller Bearings	Підшипники голчасті роликові	2
10	Limit Sleeve	Втулка обмежувальна	1
11	Hexagon Wrench - L	Шестигранний ключ - L	1
12	Hexagon Wrench 3	Шестигранний ключ 3	1
13	Rubber Sealed Loop ф6×ф1.5	Ущільнювач гумовий 6*1.5	4
14	Hexagon Socket Head Cap Screw And Large Flat Washer M5×30	Гвинт із внутрішнім шестигранником і великою плоскою шайбою М5*30	2
15	Hexagon Socket Head Cap Screw And Spring Washer And Flat Washer M5×25	Гвинт із внутрішнім шестигранником і пружинною шайбою та плоскою шайбою М5×25	2
16	Pan Head Tapping Screw ST4.2×10	Гвинт з внутрішнім шестигранником ST4.2*10	9
17	Hexagon Socket Head Cap Screw And Spring Washer And Flat Washer M5×30	Гвинт із внутрішнім шестигранником і пружинною шайбою та плоскою шайбою М5*30	2
18	Chip Removal Plate	Пластина для видалення стружки	1
19	Chip Return Groove	Паз для повернення стружки	1
20	Scraper	Скребок	1
21	Sponge Bar	Губчаста планка	1
22	Motor Multi - V Belt Pulley	Ремінний двигунний шків з декількома клиновими ремнями	1
23	Series Motor	Двигун	1
24	Copper Powder Bearings	Підшипники мідні порошкові	2
25	Shaft Helical Gear	Шестерня гвинтова вала	1
26	Gear Shaft	Вал шестерні	1
27	Shaft Gear	Шестерня валу	1
28	Key 3×3×8	Шпонка 3*3*8	2
29	Gear Shaft	Вал шестерні	1
30	Output Shaft Gear	Шестерня вихідного валу	1
31	Powder Bearings	Підшипники порошкові	1
32	Key C4×4×10	Шпонка C4*4*10	1
33	Gearbox Output Shaft	Вал вихідний редуктора	1
34	Hexagon Socket Head Cap Screw And Spring Washer And Flat Washer M5×8	Гвинт із внутрішнім шестигранником і пружинною шайбою та плоскою шайбою М5*8	4
35	Screw Nut	Гайка гвинтова	2
36	Hex Nut M16x1.5-L	Шестигранна гайка M16*1.5-L	1
37	PJ Multi - V Belt	Ремінь клиновий PJ	1
38	Driven Multi - V Belt Pulley	Шків привідний клинового ремня	1
39	Circlips For Holes 47	Кільце стопорне d47	1
40	Bearing 6303ZZCM	Підшипник 6303ZZCM	1
41	Key 4×4×12	Шпонка 4*4*12	1
42	2-Edge 3-Hole Planer Shaft	Вал з 3-ма отворами з 2 кромками	1
43	Planer	Пластина вала	2
44	Pan Head Tapping Screw M5×12	Гвинт з накидною головкою М5*12	12

45	Hexagon Socket Head Screw M6×16-8.8	Гвинт із внутрішнім шестигранником М6*16-8.8	8
46	Hexagon Socket Head Screw M5×8	Гвинт із внутрішнім шестигранником М5*8	5
48	Right Side Cover	Кришка права бокова	1
49	Bevel Gear	Шестерня конічна	4
50	Gear Shaft Compression Spring	Пружина стискання вала редуктора	1
51	Large Washer	Шайба велика	2
52	Spring Washer	Шайба пружинна	5
53	Flat Washer	Шайба плоска	4
54	Flat Washer	Плоска шайба	1
55	Bevel Gear Connecting Shaft	Вал з'єднувальний конічної шестерні	1
56	Flat Washer	Шайба плоска	18
57	Spring Washer	Шайба пружинна	38
58	Bevel Gear Seat	Корпус конічної шестерні	2
59	I-type non-metallic insert hexagon lock nut M5	Контргайка М5	2
60	Base	Корпус	1
61	Circlip For Shaft 10	Кільце стопорне вала d10	1
62	Gear Cover	Кришка редуктора	2
63	Extension Bracket	Подовжувальний кронштейн	4
64	Saddle Spring Washers 8	Шайба пружинна d8	4
65	Hexagon Socket Shoulder Eccentric Screw	Гвинт ексцентриковий з внутрішнім шестигранником	4
66	Extension Table	Подовжувальний стіл	2
67	Lifting Screw	Гвинт підйомний	1
68	Bearing Pressure Plate	Притискна пластина підшипника	2
69	Bearing 61900-2RZ	Підшипник 61900-2RZ	2
70	Hexagon Socket Head Screw M4×10	Гвинт із внутрішнім шестигранником М4*10	6
71	Spring Washer 4	Шайба пружинна d4	4
72	Spring Steel Sheet	Пружина	2
73	Hex Nut - I M6	Гайка шестигранна - I М6	9
74	Hex Bolt M6×20-8.8	Болт із шестигранною головкою М6*20-8.8	4
75	Guide Pillar	Направляюча опора	4
76	Left Lifting Screw	Гвинт підйомний лівий	1
77	Workbench Pad	Стіл	1
78	Pad Layer	Накладка	2
79	Roller Compression Strengthening Spring	Пружина стиснення роликова підсилювальна	1
80	Scroll Wheel	Ролик	2
81	Rubber Roller Gasket	Прокладка гумова ролика	4
82	Pan Head Tapping Screw ST4.8×16-F	Гвинт з головкою під сковороду ST4.8*16-F	6
83	Philips Screw And Spring Washer And Flat Washer M5×10	Гвинт і пружинна шайба Philips та плоска шайба М5*10	8
84	Roller Pressure Plate	Пластина притискна ролика	4
85	Roller Bearings	Підшипники роликові	4
86	Roller Compression Spring	Пружина стиснення роликова	3
87	Flat Washer 6	Шайба плоска d6	6
88	Pointer	Вказівник	1
89	Left Side Cover	Кришка бічна ліва	1
90	Reduction Sprocket	Зірочка редукційна	3
91	Circlip For Shaft 15	Кільце стопорне вала d15	3
92	Speed Reduction Chain	Ланцюг зменшення швидкості	1

93	Hexagon Socket Head Cap Screw And Spring Washer And Flat Washer M6×20	Шестигранний гвинт із внутрішнім шестигранником, пружинна шайба та плоска шайба М6*20	2
94	Lifting Seat	Опора підйомна	1
95	Bearing 6002-2RZ	Підшипник 6002-2RZ	1
96	Circlips For Holes	Кільця стопорні для отворів	2
97	Sprocket Tensioner Spring	Пружина натягувача зірочки	1
98	Sprocket Tensioner	Натягувач зірочки	1
99	Hexagon Socket Head Shoulder Screw 6.5×16	Гвинт з внутрішнім шестигранником 6,5*16	1
100	Cutter Shaft Positioning Plate Pressure Plate	Пластина позиціонує вала фрези Притискна пластина	1
101	Cutter Shaft Positioning Plate	Пластина позиціонує валу	1
102	Compression Spring For Knife Shaft Positioning Plate	Пружина стиснення для пластини позиціонування ножового валу	1
103	Cord Clamping Hook	Гачок затискний для шнура	1
104	Wire Mounting Fixing Button	Кнопка фіксації кріплення дроту	1
105	UK Plug Power Cord	Кабель живлення	1
106	Powder Bearings	Підшипники порошкові	1
107	Copper Powder Bearings	Мідні порошкові підшипники	2
108	Gear Box	Редуктор	1
109	Belt Cover	Кришка ремня	1
110	Cylindrical Pins 4 φ4×12	Штифти циліндричні 4*4*12	2
111	Philips Screw And Spring Washer And Flat Washer M5×18	Гвинт і пружинна шайба Philips та плоска шайба М5*18	3
112	Electrical Box	Блок електронний	1
113	Micro Switch	Мікровимикач	1
114	Phillips-Head Screw ST3.5×16	Гвинт із хрестоподібною головкою ST3.5*16	1
115	Overcurrent Protector	Захист від перенапруги	1
116	Lampshade	Підсвітка	1
117	Electromagnetic Switch	Вимикач електромагнітний	1
118	Phillips-Head Screw ST3.5×9.5	Гвинт з хрестоподібною головкою ST3.5*9.5	2
119	Switch Panel	Панель вимикача	1
120	Electrical Box Panel	Панель електронного блоку	1
121	Phillips-Head Screw ST4.2×12.7	Гвинт з хрестоподібним наконечником ST4.2*12.7	2
122	Limit Switch Seat	Корпус кінцевого вимикача	1
124	Philips Screw And Spring Washer And Flat Washer M4×12	Гвинт з хрестоподібною головкою, пружинна шайба та плоска шайба М4*12	1
125	Philips Screw M4×40	Гвинт Philips М4*40	1
126	Cord Bushing	Втулка кабеля	1
127	Spring Washer 6	Шайба пружинна d6	4
128	Upper Left Cover	Кришка ліва верхня	1
129	Upper Cover	Верхня кришка	1
130	Planer Layer	Пластина фіксуюча	2
131	Pusher	Штовхач	1
132	Depth Probe	Щуп глибинний	1
133	Probe Compression Spring	Пружина притискна щупа	1
134	Probe Pointer Rotation Screw	Гвинт обертання покажчика щупа	1
135	Cutting Depth Pointer	Показчик глибини різання	1
136	Depth Probe Bracket	Кронштейн глибинного щупа	1
137	Probe Compression Spring	Пружина притискна щупа	1
138	Philips Screw M4×10	Гвинт із хрестоподібним наконечником М4*10	3
139	Cutting Depth Scale	Шкала глибини різання	1