


Верстат свердильний ZJW4116/2

Артикул: 18690

Код виробника: **ZJW4116/2**

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для верстата свердильного ZJW4116/2



Перелік запасних частин для верстата свердильного ZJW4116/2

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	V belt	Ремінь клиновий	1
2	Set screw	Гвинт	2
3	Retaining ring	Кільце стопорне	1
4	Upper motor pulley	Шків двигуна верхній	1
5	Lower motor pulley	Шків двигуна нижній	1
6	Spring	Пружина	1
7	Set screw	Гвинт	1
8	Key	Шпонка	1
9	Spring seat	Кріплення пружини	1
10	Shaft rack	Рейка вала	1
11	Link plate	Пластина з'єднувальна	1
12	Set screw	Гвинт	2
13	Retaining ring	Кільце стопорне	1
14	Ball bearing	Підшипник кульковий	1
15	Retaining ring	Кільце стопорне	1
16	Upper spindle pullddy	Шків шпинделя верхній	1
17	Lower spindle pulley	Шків шпинделя нижній	1
18	Set screw	Гвинт	2
19	Sleeve cap	Ковпачок втулки	1
20	Sleeve	Втулка	1
21	Key	Шпонка	1
22	Ball bearing	Підшипник кульковий	1
23	Sensor disc	Корпус підшипника	1
24	Magnet	Магніт	1
25	Ball bearing	Підшипник кульковий	1
26	Retaining ring	Кільце стопорне	1
27	Retaining ring	Кільце стопорне	1
28	Screw	Гвинт	1
29	Retaining ring	Кільце стопорне	1
31	Belt house	Корпус ремня	1
32	Power cord	Кабель живлення	1
33	Socket head bolt	Болт	3
34	Lock washer	Шайба стопорна	3
35	Flat washer	Шайба плоска	3
36	Motor	Двигун	1
37	Motor support	Опора двигуна	1
38	Socket head bolt	Болт	4
39	Flat washer	Шайба плоска	4
40	Bushing	Втулка	2
41	Pan head screw	Гвинт	6
42	Flat washer	Шайба плоска	6
43	Rubber washer	Шайба гумова	6
44	Bushing	Втулка	2
45	Pan head screw	Гвинт	5
46	Flat washer	Шайба плоска	9
47	Cord clamp	Затискач кабеля	3
48	Hex nut	Гайка шестигранна	7
49	Lock nut	Гайка стопорна	1
50	Spring washer	Шайба пружинна	1
51	Hub	Фіксатор	1
52	Speed adjusting handle	Ручка регулювання швидкості	1
53	Handle cap	Ковпачок ручки	1
54	Flat head screw	Гвинт з плоскою головкою	3
55	Fixing plate	Пластина фіксуюча	1
56	Key	Шпонка	1
57	Pinion shaft	Вал-шестерня	1
58	Lock nut	Гайка стопорна	1
59	Hex nut	Гайка шестигранна	1
60	Spring cover	Кришка пружини	1
61	Spring	Пружина	1
62	Hex nut	Гайка шестигранна	1
63	Set screw	Гвинт	1
64	Sensor	Датчик	1
65	Pan head screw	Гвинт з плоскою головкою	3
66	Flat washer	Шайба плоска	3
67	Set screw	Гвинт	1
68	Set screw	Гвинт	2
69	Head	Корпус	1
73	Handle cap	Ковпачок ручки	3
74	Feed handle	Ручка подачі	3
75	Hub & pinion shaft	Фіксатор та вал-шестерня	1
76	Flat head screw	Гвинт з плоскою головкою	2
77	Pan head screw	Гвинт з плоскою головкою	1
78	Light bulb	Лампочка	1
79	Light bulb holder	Патрон лампочки	1
80	Support plate	Пластина опорна	1
81	Hex nut	Гайка шестигранна	1
82	Set screw	Гвинт	2
83	Serrated washer	Шайба зубчаста	2
84	Flat washer	Шайба плоска	2
85	Lock washer	Шайба стопорна	2
86	Pan head screw	Гвинт	2
87	Transformer	Трансформатор	1
88	Pan head screw	Гвинт з плоскою головкою	2
89	Terminal	Клема	2

90	Thread forming screw	Гвинт	4
91	Digital speed display	Дисплей цифровий швидкості	1
92	Switch box	Блок вимикача	1
93	Pan head screw	Гвинт з плоскою головкою	2
94	Label	Етикетка	1
96	Switch	Вимикач	1
97	Thread forming screw	Гвинт	3
98	Laser and light switch	Вимикач лазерний та світловий	2
99	Pan head screw	Гвинт з плоскою головкою	1
100	Rubber washer	Шайба гумова	1
101	Retaining ring	Кільце стопорне	1
102	Ball bearing	Підшипник кульковий	1
103	Quill	Піноль	1
104	Chuck removing tool	Інструмент для зняття патрона	1
105	Ball bearing	Підшипник кульковий	1
106	Depth stop nut	Гайка обмежувача глибини	2
107	Depth stop screw	Гвинт обмежувача глибини	1
108	Scale	Шкала	1
109	Depth stop collar	Кільце обмежувача глибини	1
110	Hex nut	Гайка шестигранна	1
111	Chuck	Патрон	1
112	Chuck key	Ключ патрона	1
113	Socket head bolt	Болт	1
114	Hex nut	Гайка шестигранна	1
115	Arbor	Оправка	1
116	Spindle	Шпindel	1
117	Locking handle	Ручка фіксуюча	1
118	Table support arm	Кронштейн столу опорний	1
119	Hex head bolt	Болт	1
120	Lock washer	Шайба стопорна	1
121	Roller screw	Гвинт ролика	2
122	Roller support	Опора ролика	1
123	Socket pan head screw	Гвинт	2
124	Roller	Ролик	1
125	Guide rod	Стрижень направляючий	2
126	Wing screw	Гвинт барашковий	2
127	Flat washer	Шайба плоска	2
128	Pan head screw	Гвинт з плоским головкою	1
129	Table	Стіл	1
130	Wing knob	Поворотна ручка барашкова	1
131	Flat washer	Шайба плоска	1
132	Work stop	Пластина обмежувальна	1
133	Knob	Ручка	2
134	Carriage bolt	Болт	1
135	Fence	Упор	1
136	Flat washer	Шайба плоска	4
137	Wing screw	Гвинт барашковий	2
138	Laser	Лазер	2
139	Spring	Пружина	1
140	Flat washer	Шайба плоска	1
141	Socket head bolt	Болт	1
142	Column collar	Хомут стійки	1
143	Set screw	Гвинт	1
144	Worm shaft	Вал черв'ячний	1
145	Locking handle	Ручка фіксуюча	1
146	Pointer label	Мітка покажчика	1
147	Angle scale	Шкала кутова	1
148	Table support bracket	Кронштейн опори столу	1
149	Worm	Черв'як	1
150	Pin	Штифт	1
151	Socket head bolt	Болт з шестигранною головкою	1
152	Table adjusting handle	Ручка регулювання столу	1
153	Retaining ring	Кільце стопорне	1
154	Rack	Рейка	1
155	Column	Стійка	1
156	Column support	Опора стійки	1
157	Hex head bolt	Болт з шестигранною головкою	4
158	Base	Основа	1
159	Hex wrench	Ключ шестигранний	3
160	Pan head screw	Гвинт з плоским головним болтом	6
161	Trigger	Курок	1
162	Micro switch assembly	Мікровимикач в зборі	1
163	Support plate	Пластина опорна	1
164	Cord clamp	Затискач кабеля	2